

Außenspiegel rechts Blinker und Verkleidung erneuern

Beitrag von „MyMind“ vom 18. Dezember 2016 um 23:12

Hallo zusammen,

bei meinem Auto (VW Touareg 7P5 Bj. 2012) wurde an der rechten Seite vom Außenspiegel das Gehäuse und der Blinker zerstört, das Glas und die Elektrik sind zum Glück noch in Ordnung.

Mich interessiert nun, ob diese Teile auch einzeln zum Austausch zu bekommen sind oder ob sofort der komplette Außenspiegel erneuert werden muss. Und kann man sowas dann auch selber anbauen bzw. von einer nicht VW-Werkstatt?

Danke für eine Antwort.

Beste Grüße

MyMind

Beitrag von „macko“ vom 18. Dezember 2016 um 23:26

Servus,

die Teile müssten normal einzeln zu bekommen sein.

Hinsichtlich An-/Einbau kannst Du Dich bei erwin.volkswagen mal kundig machen. Da gibt es sämtlich Anleitungen für den Touareg. [Klick!](#)

Gruß

Marco

PS: Den anderen Beitrag habe ich hierher verschoben und gelöscht.