

Zeitweiser Ausfall Klima Bediengerät inkl. Lüftung

Beitrag von „Suzilla“ vom 6. Januar 2017 um 11:58

Hallo zusammen,

in den letzten Tagen fällt bei meinem Touareg zeitweise das Klimabediengerät aus. Die Hintergrundbeleuchtung geht dann zusammen mit dem Lüfter und den gelben Kontroll-LED in den Schaltern aus. Oft läßt es sich vorübergehend wieder zur Arbeit überreden durch mehrfaches Drücken des Heckscheibenheizungsschalters. Im Fehlerspeicher findet sich kein Eintrag.

Gibt es evtl. bekannte Ursachen für diesen Defekt oder muß ich wohl das Steuergerät ersetzen? Wenn ja kann ich auch eines mit einem anderen Buchstaben am Ende der Teilnr. einbauen? Das aktuell vorhandene hat die 7L6 907 040 L.

Viele Grüße

Suzilla