

# Kofferraum Schloß austauschen

**Beitrag von „mchannes“ vom 16. Januar 2017 um 11:27**

Seit einiger Zeit funktioniert das "elektronische Zuziehen" beim Kofferraum Schloß nicht mehr.

Der Kofferraum verriegelt zwar, aber eben der letzte Zentimeter der über den Stellmotor rangezogen wird geht nicht mehr (Anfangs hörte man den Motor noch ein wenig, dann hat er sich immer schwerer getan--nun zieht es gar nicht mehr zu)

Hat jemand das Problem schon gehabt und wurde es durch das Tauschen des Stellmotors behoben?

Eventuell hat wer eine Teilenummer von Touareg 7L 2007 Facelift des Stellmotors?

Danke 🙌