

Metallisches Geräusch aus Motorraum

Beitrag von „Knortschi“ vom 20. Februar 2017 um 23:36

Habe heute bemerkt wenn ich den Treg starte und im Kaltstart und die Drehzahl noch etwas höher ist habe ich ein Metallisches Geräusch aus dem Motorraum. Bei normaler Drehzahl ist es dann weg. Sobald ich etwas Gas gebe ist es wieder da aber nur bei einer gewissen Drehzahl. Hört sich so an als ob ein Blech vibriert. Was könnte das denn für ein Blech sein? Und wie beseitige ich dieses Geräusch? Vielleicht hat einer von euch eine Ahnung oder hatte das auch schonmal.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 21. Februar 2017 um 10:55

Interessant in dem Zusammenhang wäre mal, welches Modell, Baujahr, Motor, Getriebe... du hier hast.

MfG

Hannes

Beitrag von „Knortschi“ vom 21. Februar 2017 um 11:03

[Zitat von Hannes H.](#)

Interessant in dem Zusammenhang wäre mal, welches Modell, Baujahr, Motor, Getriebe... du hier hast.

MfG

Hannes

Ist ein Treg 1, Baujahr mitte 2008, 3.0 Tdi V6 mit 239PS und das 6 Gang Automatikgetriebe

Beitrag von „Knortschi“ vom 21. Februar 2017 um 23:53

Keiner eine Idee??

Beitrag von „Hannes H.“ vom 22. Februar 2017 um 05:29

Ist das Geräusch auch da wenn du im Stand Gas gibst, oder kommt es nur wenn du mit dem Wagen fährst?

MfG

Hannes

Beitrag von „Knortschi“ vom 22. Februar 2017 um 06:15

Beim fahren hört man nichts. Es ist bei ca. 1000 Umdrehungen im Stand da und verschwindet bei 1200 Umdrehungen wieder. Man hört deutlich das es von einem Blech kommt das vibriert.

Beitrag von „macko“ vom 22. Februar 2017 um 08:09

Moin, hatte ich auch schonmal, allerdings beim 7P. War ein Hitzeblech kurz nach dem Getriebebereich. Gruß Marco

Beitrag von „Knortschi“ vom 22. Februar 2017 um 12:04

[Zitat von macko](#)

Moin, hatte ich auch schonmal, allerdings beim 7P. War ein Hitzeblech kurz nach dem Getriebebereich. Gruß Marco

Ok hast du das Blech dann bisschen weggedrückt oder was anderes gemacht?

Beitrag von „coala“ vom 22. Februar 2017 um 12:48

[Zitat von Knortschi](#)

Ok hast du das Blech dann bisschen weggedrückt oder was anderes gemacht?

Servus,

bei Marco war das gute Stück an einer der Verschraubungen eingerissen und er musste sich dann ein Neues kaufen. Ich habe es noch wie gestern in Erinnerung... 😄

Das verantwortliche Blech gibt es hier zu bestaunen: [KLICK](#)

Grüße
Robert

Beitrag von „macko“ vom 22. Februar 2017 um 20:58

Hi,
und jetzt dort auch das Bild vom Blech ergänzt...

Gruß
Marco

Beitrag von „Knortschi“ vom 22. Februar 2017 um 22:42

Super danke für die detaillierte Info. Muss in 80 Tagen zum Service und werde das dann dort ansprechen.