

Hilfe beim auffinden des Leuchtweiten Stg

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 3. März 2017 um 20:30

Nachdem ich heute das ganze Armaturenbrett ausgebaut habe und feststellen musste das das (LWR Leistungsmodul) nicht an dem platz ist den ERWIN mir vorgeschlagen hat(hinter dem Radio/Klimaregelung) und auch die FACHKRAFT vom Freundlichen sagte vorne am Mitteltunell

Alles ohne LWR

Hat jemand noch eine Idee wo das Teilchen sich verstecken könnte

Ach ja 05 V10

Gruß Ronald

Beitrag von „mark1“ vom 24. März 2017 um 00:26

Das Steuergerät ist lt. Elsa unter dem Armaturenbrett (Mitte), die Leistungsmodule hängen lt. Schaltplan direkt an Stellmotor und Xenon und müssten direkt an der Lampe links und rechts sein

Gruß

Mark

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 24. März 2017 um 05:04

[Zitat von mark1](#)

Das Steuergerät ist lt. Elsa unter dem Armaturenbrett (Mitte), die Leistungsmodule hängen lt. Schaltplan direkt an Stellmotor und Xenon und müssten direkt an der Lampe links und rechts sein

Gruß

Mark

Hallo

Habe herausgefunden das NUR bei Fahrzeugen MIT Kurvenlicht (hat meiner nicht)dieses Leistungsmodul verbaut ist

Gruß Ronald