

Sitzheizung schaltet sich nach 10 Sekunden aus

Beitrag von „Stein“ vom 7. März 2017 um 08:28

Moin,

die Sitzheizung auf der Fahrerseite schaltet sich nach 10 Sekunden aus.

Alle anderen Sitze funktionieren einwandfrei.

Touareg mit Nappasitze Bj.3/2015

Hat noch Garantie.

Gruss

Eric

Beitrag von „Arndt“ vom 7. März 2017 um 17:26

Hast Du da evtl. etwas mit dem VCDS verstellt? Man kann per VCDS nämlich bestimmen nach welcher Zeit die Sitzheizung jeweils eine Stufe herunter schaltet.

Beitrag von „Stein“ vom 8. März 2017 um 07:38

Moin,

heute geht es wieder😕

lasse aber trotzdem den Fehlerspeicher Auslesen.