

## **Sitzheizung schaltet sich nach 10 Sekunden aus**

**Beitrag von „Stein“ vom 7. März 2017 um 08:28**

Moin,

die Sitzheizung auf der Fahrerseite schaltet sich nach 10 Sekunden aus.

Alle anderen Sitze funktionieren einwandfrei.

Touareg mit Nappasitze Bj.3/2015

Hat noch Garantie.

Gruss

Eric

---

**Beitrag von „Arndt“ vom 7. März 2017 um 17:26**

Hast Du da evtl. etwas mit dem VCDS verstellt? Man kann per VCDS nämlich bestimmen nach welcher Zeit die Sitzheizung jeweils eine Stufe herunter schaltet.

---

**Beitrag von „Stein“ vom 8. März 2017 um 07:38**

Moin,

heute geht es wieder&#128533;

lasse aber trotzdem den Fehlerspeicher Auslesen.