

## Frage zur Batterie

### Beitrag von „Knortschi“ vom 19. März 2017 um 20:55

Ich habe mal eine Frage zur Batterie. Fahre einen BJ 08 V6 TDI und habe eine Batterie im Kofferraum aber keine Standheizung verbaut. Wozu dient denn dann bitte diese Batterie, da die Starterbatterie ja unter dem Fahrersitz verbaut ist. Kann mir da jemand helfen?

Gruß Marcel

---

### Beitrag von „Hannes H.“ vom 20. März 2017 um 05:21

Bist du dir sicher, dass du keine Standheizung hast? Beim V6 TDI wurde ohne Standheizung normalerweise immer nur eine Batterie (unter dem Fahrersitz) verbaut.

Schau mal oben im Dach das Display an, dort ist die Bedienung für die Standheizung.

MfG

Hannes

---

### Beitrag von „Knortschi“ vom 20. März 2017 um 06:22

Ja ich habe zu 100% keine Standheizung. Habe auch im Dachhimmel kein Display und in der Ausstattungsliste steht auch keine Standheizung. Aber in der Ausstattungsliste steht zweite Batterie.

---

### Beitrag von „juma“ vom 20. März 2017 um 09:51

Servus,

hast du das Rear Seat Entertainment Paket verbaut? Bei dem war auch eine 2. Batterie beinhaltet 🤖

---

**Beitrag von „Knortschi“ vom 20. März 2017 um 10:44**

Ja das Rear Seat habe ich verbaut. Welche Batterie ist jetzt wofür gedacht?

---

**Beitrag von „juma“ vom 20. März 2017 um 15:05**

Servus,

die Start-Batterie ist stets die unter dem Vordersitz.

Suche im Forum nach den Stichworten Ein-Batterie-Konzept.

---

**Beitrag von „Knortschi“ vom 20. März 2017 um 15:20**

Ok und wofür ist dann die im Kofferraum? Was bewirkt diese? Dient diese auch zusätzlich als Startbatterie beim Rear Entertainment?

---

**Beitrag von „Janni“ vom 20. März 2017 um 15:25**

Moin, ich denke mit der kannst Du Deine Kids x Stunden lang DVD gucken lassen 😊

---

**Beitrag von „Knortschi“ vom 20. März 2017 um 16:44**

Ja das ist mir klar &#128521;

Aber hat die zweite Batterie somst noch einen nutzen oder ist die rein nur für das Infotainment?

Und wenn ich gerade frage. Habe hinten einen Cd Wechsler verbaut doch wenn ich die eject taste drücke kommt das Magazin nicht heraus. Woran liegt das?

---

### **Beitrag von „juma“ vom 20. März 2017 um 17:26**

Servus,

#### Zitat von Knortschi

[...]Aber hat die zweite Batterie somst noch einen nutzen oder ist die rein nur für das Infotainment? [...]

nein, ja

[OT]

#### Zitat von Knortschi

[...]Habe hinten einen Cd Wechsler verbaut doch wenn ich die eject taste drücke kommt das Magazin nicht heraus. Woran liegt das?

Meistens liegt ein mechanischer Defekt vor. Gibt der Wechsler noch Geräusche von sich, also versucht er, das Magazin auszuwerfen oder passiert gar nichts?[/OT]

---

### **Beitrag von „Knortschi“ vom 20. März 2017 um 18:38**

Der Wechsler macht gar nichts. Keine Geräusche oder sonstiges. Die led leuchtet auch nicht am Wechsler

---

### **Beitrag von „Knortschi“ vom 21. März 2017 um 22:10**

Juma hast du eine Idee?

---

### **Beitrag von „Hannes H.“ vom 22. März 2017 um 07:53**

#### Zitat von Knortschi

Der Wechsler macht gar nichts. Keine Geräusche oder sonstiges. Die led leuchtet auch nicht am Wechsler

Gibt es einen Unterschied ob der Wagen läuft oder nicht läuft? Wenn nein, dann hat das ganze nichts mit der Batterie zu tun, da im laufenden Zustand beide Batterien mit dem Bordnetz verbunden sind damit die auch geladen werden.

MfG

Hannes

---

### **Beitrag von „Knortschi“ vom 22. März 2017 um 11:57**

Als ich getestet habe lief der Wagen.

---

### **Beitrag von „Knortschi“ vom 23. März 2017 um 08:49**

Könnte es auch mit der neuen Firmware 5238 update was zu haben? Weil ich weiß nicht ob der Wechsler mit der alten ging? Kann es sein das der Wechsler wieder codiert werden muss?

---

### **Beitrag von „Janni“ vom 23. März 2017 um 09:09**

Moin, eine Codierung war bei meinem Firmware 5238 update nicht notwendig, der Wechsler funktioniert wie auch vorher.

---

**Beitrag von „Knortschi“ vom 23. März 2017 um 09:25**

Woran kann es dann liegen?

---

**Beitrag von „Janni“ vom 23. März 2017 um 11:33**

Hast Du schon alle Steckverbinder kontrolliert?

---

**Beitrag von „Knortschi“ vom 23. März 2017 um 14:11**

Nein weiß net wie ich da dran komme

---

**Beitrag von „Gritzel“ vom 23. März 2017 um 22:04**

Der Wechsler ist direkt ans Radio/ Navi angeschlossen und hat keine Verbindung zum Can Bus. Entweder ist der Wechsler defekt oder gar nicht angeschlossen (Kabel ab o.Ä.)

Gruß Manuel

---

**Beitrag von „Knortschi“ vom 23. März 2017 um 23:01**

Komme ich denn leicht ans Kabel vom Wechsler? Da wenn ich die Klappe zum Wechsler öffne nicht viel Platz habe.

---

**Beitrag von „mark1“ vom 23. März 2017 um 23:11**

Fang doch mal am Radio an: die 4 Enthebelungsriegel einstecken und rausziehen, dann hast Du schon mal 50% der Fehlerquellen abgearbeitet...

Wenn Du am Wechsler nicht an die Stecker kommst, musst Du die Kofferraumverkleidung abbauen (ich schaue es mir morgen mal bei mir an)

Gruss

Mark

---

**Beitrag von „Knortschi“ vom 24. März 2017 um 00:39**

Ok das wäre super. Wobei im heutigen Zeitalter man ja eh fast alles auf usb oder sd karte hat  
&#128578;