

Temperaturanzeigen spinnen seit Ölwechsel

Beitrag von „LUTZifer“ vom 31. März 2017 um 18:30

Hallo Leuts , heute war ich mit meinem Dickschiff beim Automatikgetriebe spülen nach der "Tim Eckart Methode". Leider musste ich feststellen das auf der Heimfahrt meine Temperaturanzeigen Werte gezeigt haben, die unplausibel sind.

Mein Motorkennbuchstabe ist CASA . Kann man Überhaupt die Stecker der Öl- und Kühlwasseranzeige vertauschen oder gibt es einen völlig anderen Grund. 😬