

## **Mwb 102.1 551°?¿?**

**Beitrag von „scripter“ vom 15. April 2017 um 01:51**

Hallo Zusammen...

Was könnte die Ursache dafür sein, das mir der MWB 102.1 551°C ohne veränderung anzeigt?  
Egal ob Motor tauf frisch am Morgen oder ordentlich Warmgefahren...

Selbst wenn ich den Temperatargeber ausstecke bleibt dieser Wert unverändert immer auf diesen 551°C stehen.

Gruß Andy

---

**Beitrag von „scripter“ vom 17. April 2017 um 15:02**

Keiner nen Tip/Hinweis???

---

**Beitrag von „mark1“ vom 17. April 2017 um 21:34**

Was soll das denn für eine Temperatur sein/ was steht als Beschreibung im VCDS?

Gruß

Mark

---

**Beitrag von „scripter“ vom 18. April 2017 um 10:21**

Hey Mark...

Das ist die Temp vor Kat.

Ich kann mir echt kein Reim drauf machen!?!

Gruß Andy

Dazu muss ich sagen, dass ich die letzten Wochen immer wieder Probleme mit den Injektoren hatte... (hohe Minuswerte).

Meine Theorie wäre dass das MSG falsche Werte bekommt und dadurch die Einspritzmenge fehlerhaft (Zu Mager) einstellt. Und durch zu mageren Gemisch verschleißten Nadel und Nadelsitz unheimlich schnell... Aktuell sind meine Injektoren bei DTB.