

3,2l Benziner geht immer nach 15 Sekunden aus

Beitrag von „Schwarzriesling“ vom 15. April 2017 um 03:48

Guten Tag und frohe Ostern,
nach dem Beladung des Ostereinkaufs ging mein Dicker nach 15 Sekunden immer wieder aus.
Der Vorgang lies sich beliebig oft wiederholen. Er nimmt auch in dieser Zeit Gas an geht aber unabhängig davon nach 15 Sekunden aus.

Im Fehlerspeicher stand:

Identifikation

Teilenummer 022 906 032 BE

Ergebnis-/Fehlerspeicher

1 Fehler gefunden:

16706-Geber für Motordrehzahl (G28)

P0322-004-kein Signal-Sporadisch

Der Geber wurde erfolglos getauscht. Beide Zündschlüssel wurden getestet und der Tank ist ca. zu 1/4 voll.

Grüße aus Heilbronn

Jürgen

Beitrag von „Schwarzriesling“ vom 8. Mai 2017 um 16:35

Guten Tag, die linke Benzinpumpe war defekt. Ausgetauscht und schon schnurrt er wieder.
Gruße aus Heilbronn

Beitrag von „NNBHamburg“ vom 9. Mai 2017 um 09:35

Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Rückmeldung.

Ich hatte gelesen, dass der T-Reg 2 Benzinpumpen hat. Eine für volleren Tank und eine für leereren Tank.

Stimmt das und war bei Dir nur die eine kaputt?

Grüße aus dem Norden

Ralph

Beitrag von „Schwarzriesling“ vom 9. Mai 2017 um 18:13

Hallo Ralph,

ja es war nur eine defekt. Bei der Reparatur müssen aber beide raus weil sie irgendwie miteinander verbunden sind sagte mein Schrauber. Es wurde aber nur eine erneuert.

Damals war der Tank nur noch zu einem Viertel voll. Mit einem Kanister habe ich Füllmenge erhöht wollte aber trotzdem nicht. Habe mal was gehört eine geht nur bis einem Viertel... War wohl nicht so. Hauptsache er rennt wieder. 😄

Gruß

Jürgen