

RNS2 DVD Can-Bus Problem

Beitrag von „jhboyke“ vom 15. Juni 2017 um 11:14

Moin,

ich habe ein kleines Problem mit meinem Touareg. Ich wollte ein RNS2 nachrüsten, das funktioniert jetzt allerdings nur bedingt.

Radio funktioniert, nur keinerlei Can-BUS Funktionen wie Lenkradferndienung, Kombiinstrument oder an und ausschalten über Zündung.

Radio ist aus 2007 und mein T-REg aus 2009. Habt ihr eine Idee. Danke im Voraus.

Beitrag von „Sittingbull“ vom 15. Juni 2017 um 11:42

Hallo jhboyke,

das überrascht im ersten Moment nicht, da seit MJ 2008 optional das RNS510 verbaut wurde, welches das RNS2 abgelöst hat.

Grüße von Stephan 

Beitrag von „mark1“ vom 15. Juni 2017 um 12:19

VW hat den Can-Bus-Standard von 1.6 auf 2.0 gewechselt in diesem Zeitraum. Deswegen versteht sich das RNS2 nicht mit dem Fahrzeug... Vielleicht findest Du einen Adapter, der das umsetzt, normalerweise will man das aber in die andere Richtung (altes Auto 1.6=>neues Radio 2.0, s.hier ein Beispiel für die "falsche" Richtung

<https://www.kufatec.de/shop/de/can-bu...kl.-tv-free-iso>).

Es gibt hier auch schon Threads darüber...

Gruss

Mark

Beitrag von „jhboyke“ vom 15. Juni 2017 um 12:38

Moin, ja sowas habe ich auch gelesen, aber es soll doch ein Firmwareupdate geben von can 1,6 auf can 2,0 oder?

Beitrag von „mark1“ vom 15. Juni 2017 um 13:05

Dein Auto kann schon 2.0 und das RNS2 wird es nie können (weil niemand mehr entwickelt an einem Gerät, was "überholt" ist).

Entweder

- lässt Du alles, wie es ist
- findest einen Adapter
- kaufst ein 2.0 kompatibles Gerät

Gruss

Mark

P.S.: Weiterhin kann es Dir noch passieren, dass das 1.6 Gerät die Busruhe des T stört- wenn Du zukünftig Ruhestrom-/Batterieprobleme hast, weisst Du wo man mit dem Suchen anfangen muss...

Beitrag von „jhboyke“ vom 15. Juni 2017 um 14:43

Und warum wird überall in anderen Foen geschrieben das man das auf Can Bus 2.0 umcodieren kann mit FW30?

es gibt ja sogar Firmen die das anbieten..

Beitrag von „mark1“ vom 15. Juni 2017 um 16:28

Ich weiss nicht genau wovon Du sprichst...

Vermutlich geht es um einen Adapter (s.u.), aber schreib doch mal den Link...

Gruss

Mark