

Spinne im Scheinwerfer

Beitrag von „Knortschi“ vom 2. Juli 2017 um 04:42

Hallo Miteinander,

ich habe ein Problem und zwar habe ich vorne rechts in meinem Xenonscheinwerfer eine tote Spinne liegen. Jetzt würde ich gerne wissen wie bekomme ich diese aus dem Scheinwerfer wieder heraus? Denn wenn ich den Scheinwerfer ausbaue und die Staubkappen weg mache, dann ist alles komplett zu. Kann diese also nicht mit dem Staubsauger rausholen. Habt ihr da Tipps für mich?

Gruß Marcel

Beitrag von „N2k1“ vom 2. Juli 2017 um 13:55

[Zitat von Knortschi](#)

Hallo Miteinander,

ich habe ein Problem und zwar habe ich vorne rechts in meinem Xenonscheinwerfer eine tote Spinne liegen. Jetzt würde ich gerne wissen wie bekomme ich diese aus dem Scheinwerfer wieder heraus? Denn wenn ich den Scheinwerfer ausbaue und die Staubkappen weg mache, dann ist alles komplett zu. Kann diese also nicht mit dem Staubsauger rausholen. Habt ihr da Tipps für mich?

Gruß Marcel

Entnimmt den Xenon-Brenner - dann solltest Du rankommen.

Beitrag von „Knortschi“ vom 2. Juli 2017 um 16:10

Wenn ich den Xenonbrenner entnehme dann ist das trotzdem noch komplett geschlossen. Das Glas ist hinter dem Brenner komplett abgedichtet. Daher die frage ob es überhaupt eine

Möglichkeit gibt da ran zu kommen? Die Spinne muss ja aber auch irgendwie rein gekommen sein??

Beitrag von „Knortschi“ vom 2. Juli 2017 um 18:34

Hallo,

hab ne tote Spinne im Xenonscheinwerfer. Jetzt stellt die Frage wie bekomme ich das tote Tier wieder da raus? Da wenn ich die Staubkappen abnehme der ganze Scheinwerfer isoliert ist und man nicht ins Glas innen vordringen kann. Hat da jemand einen Tipp wie ich das Tier da wieder rausbekomm?

Gruß Marcel

Beitrag von „coala“ vom 2. Juli 2017 um 22:20

Servus,

identische Fragen der Übersichtlichkeit halber in bereits neu eröffneten Thema zusammengeführt.

Grüße
Robert

Beitrag von „Knortschi“ vom 2. Juli 2017 um 22:30

Ok danke dafür!

Hoffe mir kann jemand helfen oder muss ich mit dem Problem doch jetzt nicht zum Freundlichen.

Beitrag von „Knortschi“ vom 3. Juli 2017 um 21:36

Keiner irgendwelche Ratschläge dazu?

Beitrag von „rebell“ vom 3. Juli 2017 um 22:48

Ich würde den SW erst mal ausbauen, alle Birnen raus, und gucken, ob es da nicht doch nen Spalt gibt.

Als ich meine SW aufgearbeitet habe, meine ich, dass es nach Brenner ausbau einen ringförmigen Spalt zum Reflektor gab.

Beitrag von „Trixi2“ vom 4. Juli 2017 um 14:57

Schraub doch die Vorschaltgeräte ab Birnen raus, wenn du dann nicht rankommst,  kann dein Xenon auch nicht nach vorne leuchten also muß nee öffnung da sein. Reinhold

Beitrag von „Knortschi“ vom 4. Juli 2017 um 19:45

Hi Reinhold,
sehe gerade du kommst aus Mudau. Also verade ums Eck 👍

Gruß Marcel

[Zitat von Trixi2](#)

Schraub doch die Vorschaltgeräte ab Birnen raus, wenn du dann nicht rankommst,  kann dein Xenon auch nicht nach vorne leuchten also muß nee öffnung da sein.
Reinhold

Beitrag von „Knortschi“ vom 8. Juli 2017 um 02:01

Es ist vollbracht. Spinne erfolgreich beseitigt. Danke nochmals.

Beitrag von „Laufi“ vom 12. Juli 2017 um 12:03

Hi,
kannst du berichten wie du es gemacht hast?
Gruß Andreas

Beitrag von „Knortschi“ vom 12. Juli 2017 um 12:21

Scheinwerfer raus. Abdeckung vom Brenner entfernt. Brenner entfernt und vorsichtig mit Druckluft ausgeblasen.