

Drosselklappensteuergerät Signal nicht verwertbar

Beitrag von „Damian1982“ vom 11. Juli 2017 um 00:52

Hallo zusammen !

Habe ein Problem mit meinen VW Touareg 3,0 TDI Bj.2008! Fehler Code : P0638 Drosselklappensteuergerät Signal nicht Verwertbar ! Wo dran könnte der Fehler liegen ? Die Drosselklappe ist neu und die funktioniert auch , habe sie im anderen Wagen probiert!

Beitrag von „boogie“ vom 11. Juli 2017 um 07:49

Morgen,
Sicherungen geprüft

gruß boogie

Beitrag von „Damian1982“ vom 11. Juli 2017 um 13:58

Hallo Boogie,Danke schön für den Tip ! Ich werde gleich mal schauen .Mit freundlichen Grüßen
Damian

Beitrag von „Damian1982“ vom 11. Juli 2017 um 18:10

Alles Sicherungen sind ok !

Beitrag von „Schlagschrauber“ vom 18. März 2018 um 11:30

Muss man nicht Neuteile auch im Steuergerät anmelden und Stellungen anfahren.
Einbauen und gut is geht schon lange nicht mehr.
Gruß, Axel

Beitrag von „Maniac“ vom 8. April 2018 um 10:17

Hallo zusammen,

vielleicht nicht direkt die Lösung, aber könnte eine Hilfe zur Fehlersuche sein

hatte was ähnliches bei meinem alten T-Reg BJ 2008. Da waren es jedoch die Saugrohrklappen die ein unplausibles Signal meldeten:

008213 - Geber Saugrohrklappenstellung

P2015 - 003 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN

Der "Freundliche" hier um die Ecke wollte mir natürlich beide Seiten freundlich ersetzen und veranschlagte rund 2'500 CHF für die freundliche Reparatur was ich ein wenig unfreundlich fand.

Im Internet fand ich dann identische Fehler bei anderen 3.0 TDi's aus dem Hause Volkswagen und einen Reparatursatz für rund 15 Euro dafür (suchte nach Audi Reparatur Satz Saugrohr 059198212 A4 A6 A8 Q7 Saugrohrklappe). Satz freundlich eingebaut und weg war die unfreundliche Meldung.