

# Fahrersitz Höhenverstellung

**Beitrag von „3.0TDIV6“ vom 25. August 2017 um 06:14**

Hallo zusammen.

Bei meinem T-reg funktioniert die Höhenverstellung des Fahrersitzes nicht mehr, alle anderen Funktionen laufen einwandfrei.

Sobald ich die Höhenverstellung am Sitz aktiviere, höre ich zwar das der Motor arbeitet, aber es bewegt sich nichts !

Hat jemand eine Idee oder einen guten Rat !?

LG

Matze

---

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 25. August 2017 um 06:19**

Wirf mal die Suche an, dazu gab es hier einmal einen Beitrag. Da scheint sich wohl ein Zahnrad im Sitz "verabschiedet" haben.

MfG

Hannes

---

**Beitrag von „3.0TDIV6“ vom 25. August 2017 um 06:48**

oh ja, du hast Recht !! sorry hab den Beitrag ich nicht gesehen. 🙄

Demnach könnte ein Zahnrad das Problem sein !

Werde mich mal am WE auf die "Suche" machen.

Danke dir Hannes H.