

# Afs ohne Funktion - Sensor Schwenkmodulposition

Beitrag von „A.Brandung“ vom 30. August 2017 um 17:34

Hallo,

da ich immer nur Fragen ins Forum stelle, wollte ich mal kurz einen kleinen positiven Bericht schreiben.

Ich hatte vorher einen Passat 3C auch mit Kurvenlicht und wenn dort dieser Fehler kam mußte der komplette Scheinwerfer ausgetauscht werden.

02628 - Sensor für Schwenkmodulposition; rechts

014 - defekt - Sporadisch

Da ich den Fehler kannte war ich mir ziemlich sicher das es am Touareg genauso ist, von den Kontaktproblemen hatte ich schon gelesen aber bei meinem Glück dachte ich mir...

Nun, Kontakte mehr als gründlich gereinigt und alles funktioniert wieder tadellos 😊😊😊

Die abgebrochene Ausbaurichtung, die mich anfangs abschrecken ließ war auch kein Problem, geht super mit na Spitzzange.

Mfg Andreas