

# Öltemperaturanzeige im Kombiinstrument

**Beitrag von „Bumber“ vom 8. September 2017 um 19:39**

Hallo Gemeinde, hoffe auf ein paar unterstützende vorschläge von euch, schon mal im voraus danke dafür.

Habe einen dicken der 1. Generation bj 2006 benziner 4.2 V8 als benziner. Allerdings ein US Import. Folgendes Problem, meine ölanzeige im Kombiinstrument macht keinen Rucker. Also dachte ich mir so, geh ich mal zum freundlichen und tauschen wir mal das teil. Gesagt getan. Nur ohne Erfolg. Und die sucherei beginnt. Ausgelesen am PC und sämtliche Leitungen geprüft auf Durchgang, was alles io ist. Das Kombiinstrument auf Funktion überprüft und auch Zeiger test gemacht. Alles ohne Probleme. Da dachte ich mir naja vielleicht hast ein montags Sensor gekauft und nochmal ein neues gekauft und rein damit. Allerdings geht's genauso wie bisher nämlich nicht. Vielleicht habt ihr einen Rat? Laut dem freundlichen gibt es auch nur einen Sensor also nicht separat für Fahrenheit oder Celsius weil us Import. Bin da gerade ratlos...