

Unterschiede Bremsscheibe rechts/links (1LC) ??

Beitrag von „Todi“ vom 11. September 2017 um 20:36

Servus zusammen,

ich bekomme ja am Mittwoch meinen TII V6TDI (noch 2 mal schlafen big grin).

Da ich seit 25 Jahren engagierter und nach eigener Meinung auch versierter Selbstschrauber bin, war ich heute Abend ein wenig im Netz unterwegs um mich über Verschleiß- und Wartungsarbeiten zu informieren und mir ein Bild zu machen, welche Hersteller es für die Verschleißteile auf dem Aftermarket gibt. Ich fahre meine Autos in der Regel 6-7 Jahre und in dieser Zeit deutlich über 300TKm - da rechnet sich über die Jahre gerade bei Verschleißteilen wie Bremsen, Riemen, etc das selbst Hand anlegen (am Auto) - zumindest nach Ablauf der Garantie.

Nachdem ich hier im Forum auch bereits Berichte über quietschende Bremsen gelesen habe, ist mir ein Kuriosum ganz besonders ins Auge gefallen:

Bei der vorderen 17-Zoll-Bremse des V6TDI - PR-Code: 1LC (andere nicht geprüft) verwenden sowohl VW selbst als auch alle von mir geprüften Aftermarket-Hersteller (Ate, Bosch, Brembo, Zimmermann, Metzger, TRW) Bremsscheiben mit unterschiedlichen Artikelnummern für rechts und links.

Nachdem ich mir Maße, Bilder und Explosionszeichnungen angesehen habe (alles identisch), frage ich mich was der Unterschied bei den Bremsscheiben ist. Die Standardscheiben sind ja alle glatt, deshalb schließe ich mal die Anordnung der Ventilationsbohrungen/-fräsungen aus. Für mich bleibt da nur, dass die Anordnung der Lüftungskanäle im inneren der Scheibe laufrichtungsgebunden ist. Hat das schon mal jemand bemerkt bzw. weiß etwas darüber? Ist sicher nicht "kriegsentscheidend" aber als "Tüftler" interessiert es mich einfach.

Viele Grüße

Todi

PS. es gibt übrigens Onlinehändler, die in ihren Shops für links und rechts die identische Bremsscheibe/Artikelnummer anbieten - das wäre für mich ein erster Prüfpunkt bei Beanstandungen an der Bremsanlage. Falls der Unterschied wirklich im Bereich der Lüftungskanäle liegt, könnte eine auf der "falschen" Seite montierte Bremsscheibe durchaus thermische Probleme bekommen - bei identischen Bremsscheiben wäre ja automatisch immer eine falsch herum eingebaut.

Beitrag von „coala“ vom 11. September 2017 um 20:57

Servus,

die Lüftungskanäle sind der Rotationsrichtung angepasst. Die Schaufeln sind jeweils rückwärtsgekrümmt.

Grüße
Robert

Beitrag von „Todi“ vom 11. September 2017 um 21:12

Hallo Robert,

... danke für die Bestätigung. Kannte ich so bisher nur von gelochten/geschlitzten Scheiben... Nachdem ich schon "Einiges" in diversen "Schrauberbuden" gesehen habe würde es mich nicht wundern wenn einige mit falsch montierten Scheiben durch die Gegend fahren..

Gruß
Todi

Beitrag von „Neumi“ vom 12. September 2017 um 20:43

Moin moin,

ich habe meinen Dicken mit einer falsch montierten Scheibe gekauft (von Fachwerkstatt montiert) und habe es erst gemerkt als ich die Bremsen gewechselt habe. Ich habe bei normaler Fahrweise keine Probleme gehabt. Auf die Nordschleife würde ich so aber nicht wollen :biggrin:

Gruß Basti