

Tonausgabe des 850er Radios bleibt stumm ausser beim Navi und Sprachfuehrung

Beitrag von „Fatalconnection“ vom 28. September 2017 um 06:39

Guten Morgen,

ich habe heute morgen als ich zur Arbeit gefahren bin kein Ton mehr im Auto.
Die Lautstaerke ist NICHT auf 0. Egal welche Audioquelle ich nutze, es kommt kein Ton.
Navigationsansagen funktionieren, ebenso wie die Sprachsteuerung. Boxen funktionieren demnach.

Wie gesagt, die Lautstaerke ist nicht 0 der rote Balken ist in der mitte.

Bin echt verzweifelt

weiss einer rat?

Gruss Fatal

Beitrag von „Thotti“ vom 28. September 2017 um 06:49

Hast Du irgendwas umprogrammiert, z.B. mit OBDeleven?
Hast Du irgendwas im Green Menu geändert?

Hatte ein ähnliches Problem nach div. Änderungen mit OBDeleven.
Bei mir war es letztendlich das Gateway, was danach völlig "durcheinander" war und neu konfiguriert werden musste.

Beitrag von „Fatalconnection“ vom 28. September 2017 um 06:56

Hi Thotti

gar nichts.. ich vin gestern mittag noch mit Musik nach Hause gefahren. Heute morgen eingestiegen, kein Ton mehr ueber die Quellen, nur ueber Navi und Sprachsteuerung

Beitrag von „Fatalconnection“ vom 28. September 2017 um 07:03

Kommando zurueck... ich war mir jetzt sehr unsicher und bin nochmal in die Tiefgarage gegangen um was zu ueberpruefen

Ich habe seit Monaten schon ein ODB 2 Stecker an der Buchse angeschlossen. Den hasbe ich abgezogen. Zuendung an und schon kommt Ton aus dem Radio.

Mir ist ein Stein von der seele gefallen auch wenn ich nicht verstehe warum das von jetzt auf gleich kommt.

wie gesagt, der Stecker steckt schon Monate drauf weil ich darueber diverse Dinge auslese zwecks Statistik

Sehr seltsam..

Aber lieber so als anders

LG Patrick

Beitrag von „maDdOG“ vom 18. Januar 2018 um 10:30

Hallo zusammen,

ich hatte dieses Phänomen auch. Zündung und RNS aus hat nichts bewirkt. Habe vor Verzweiflung dann irgendwann aufgegeben und das Fahrzeug verlassen und verschlossen. Ca. eine Stunde später wollte ich meinen Nachwuchs abholen, da ging alles wieder.

Scheint mir so, als ob erstmal die komplette Elektrik herunterfahren und neu starten muss damit alles wieder ordnungsgemäß funktioniert.

Ähnliches Problem war, als der untere Bildschirmrand aufeinmal verzerrt war und der Bedienbalken optisch nicht mehr lesbar war.

Neustart der kompletten Elektronik und der Fehler war wieder behoben.

Güsse aus Nds