

Wischwasser tröpfelt aus der Stoßstange vorne

Beitrag von „Anilo1990“ vom 19. Oktober 2017 um 16:47

Hallo,

ich habe vorhin im linken Sicherungskasten Nr. 18 20 A ausgetauscht, damit meine Scheinwerferwischanlage wieder funktioniert. Die war einige Zeit außer Betrieb und ich dachte sie wäre defekt, war aber wohl nur die Sicherung. Nun funktioniert die Scheinwerferwischanlage wieder normal, jedoch Tröpfelt der Touareg mir den Wassertank von unten leer. Ist schwierig in Worte zu fassen, deshalb habe ich ein kleines Video davon gemacht. Über Nacht ist dann der komplette Wischwassertank leer, sodass ich ihn wieder komplett auffüllen muss.

Kennt jemand von euch dieses Problem? Wie komme ich am besten in diesen Bereich rein über das Radhaus oder von unten? Aus dem Motorraum heraus ist alles zugebaut.

<https://youtu.be/zQfXhBVe0BA>

[Foto 19.10.17, 15 34 50.jpg](#)

[Foto 19.10.17, 16 02 07.jpg](#)

Beitrag von „mark1“ vom 19. Oktober 2017 um 17:11

Bei mir war ein Schlauchstück offen, man konnte die Trennstelle durch das Frontgitter sehen. Besonders hat es natürlich bei Betätigung der Waschanlage herausgespritzt- teste es mal mit einer zweiten Person.

Gruss

Mark

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/23163-wischwasser-tr%C3%B6pfelt-aus-der-sto%C3%9Fstange-vorne/>

Beitrag von „Anilo1990“ vom 19. Oktober 2017 um 18:56

Ich konnte durch die Gitter der Nebelscheinwerfer etwas durchgucken. Die Schläuche sind in Ordnung, nicht porös und waren auch nicht feucht. Beim Hubzylinder hat es gekleckert.

Das Problem war aber, dass die Düsen nicht komplett im Hubzylinder drin waren. Ich hab es dann mit dem Handballen komplett reingedrückt, sodass die Abdeckung der Düsen nicht mehr Wackeln. Jetzt Tröpfelt es nicht mehr, jedoch kommt auch kein Wasser mehr aus den Düsen heraus. Ausfahren tun sie aber.

Total komisch. Ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, wo jetzt der Fehler liegt. Naja zumindest Tropft es nicht mehr und die Düsen fahren aus.

Über Tipps bin ich sehr dankbar.

Edit: Hab eben nochmal den Wassertank aufgefüllt und kurz eine Probefahrt gemacht. Die Hubzylinder sind jetzt Trocken und es Tropft definitiv nichts mehr heraus. Das Wasser fehlt aber.

Beitrag von „Anilo1990“ vom 25. Oktober 2017 um 00:08

Ich hab mal eine Audioaufnahme mit meinem iPhone gemacht.
Bin mir ziemlich sicher, dass die Pumpe aus dem rechten Radkasten für die SRA zu hören ist.

Liegt in meiner Dropbox, einfach auf den Link klicken zum hören.
https://www.dropbox.com/s/4f1y2egw7fa6lw4/SRA_Pumpe.m4a?dl=0

Kann mir jemand sagen, ob die SRA Pumpe bei ihm genauso klingt?