

Bluetooth Audio

Beitrag von „hoerman2003“ vom 24. Oktober 2017 um 19:47

Hallo

Ich besitze das rns 510 mit der Software 26...

Habe mir ein Telefonsteuergerät mit der Endung d besorgt und es montiert.

Telefonie läuft wunderbar mit meinem iPhone 7.

Bluetooth Audio läuft nicht so gut.

Es kommt nur ein Ton raus wenn aufm Radiodisplay Bluetooth Audio steht und es kommt nichts aus der fahrertür.

Ich kann dann am Radio nicht weiter oder Play oder Pause machen. Muss alles am Handy machen.

Wenn ich dann z.b. Auf hdd gehe und dann wieder oben rechts auf das Bluetooth Symbol, dann steht der Song und der Titel im Display und die Sekunden laufen. Ich kann dann auch am Radio weiter und auch Pause drücken. Es kommt nur kein Ton raus.

Kann mir jemand helfen.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 24. Oktober 2017 um 20:36

VW hat von der FSE nur ein Kabel verlegt, somit kommt nur ein Mono-Signal an. Du müsstest ein zusätzliches 2. Kabel vom Telefonsteuergerät zum Radio legen.

MfG

Hannes

Beitrag von „hoerman2003“ vom 24. Oktober 2017 um 21:27

[Zitat von Hannes H.](#)

VW hat von der FSE nur ein Kabel verlegt, somit kommt nur ein Mono-Signal an. Du müsstest ein zusätzliches 2. Kabel vom Telefonsteuergerät zum Radio legen.

MfG

Hannes

Ok. Und wo muss ich das genau anschließen. Was hat das mit dem Problem das eich z. B. Am Radio keinen Song weiter Maschen kann zu tun???

Beitrag von „Hannes H.“ vom 24. Oktober 2017 um 21:58

[Zitat von hoerman2003](#)

Was hat das mit dem Problem das eich z. B. Am Radio keinen Song weiter Maschen kann zu tun???

??? Was willst du hier sagen?

Ich würde auf alle Fälle hier einmal ein Firmware-Update machen, gerade bei solchen Dingen, die ursprünglich im Touareg nicht vorgesehen waren, bringt das sicher was. Wirf dazu mal die Suche an, da hast du genügend Lesestoff.

MfG

Hannes

Beitrag von „hoerman2003“ vom 25. Oktober 2017 um 05:43

Danke erstmal für die Antwort.

Werde nachher her mal updaten. 5238???

wo muss ich das Kabel für Stereo genau anschließen???

schönen Tag noch