

Tankanzeige spinnt

Beitrag von „badthinks“ vom 9. November 2017 um 13:23

Hallo Touareg Liebhaber,
mein Dicker hat ein Problem, und zwar:
nach einen Pumpenschaden habe ich mein lieben Dicken zum laufen gebracht, jedoch spinnt jetzt die Tankanzeige.
Beim reinigen des Tanks habe ich alle Innereien des Tanks ausgebaut und auch teilweise ersetzt, sowie die Stecker musste ich neumachen, da ein Hornochse die Stecker abgemacht hat.
Jetzt habe ich den Dicken auf der Autobahn leergefahren weil die Reichweitenangabe noch

Beitrag von „Moorhahn“ vom 9. November 2017 um 20:21

Moin,
der Tanksensor ist ja auch nur ein stromführender Sensor... Vielleicht entsprechend ein defektes Kabel oder doch der ganze Sensor?
Was sagt VCDS?
Grüße:D

Beitrag von „badthinks“ vom 12. November 2017 um 23:14

[Zitat von Moorhahn](#)

Moin,
der Tanksensor ist ja auch nur ein stromführender Sensor... Vielleicht entsprechend ein defektes Kabel oder doch der ganze Sensor?
Was sagt VCDS?
Grüße:D

VCDS sagt: sensor 1=21l , sensor 2=31l

hatte aber nur 21l getank.

kann es den sein das ich die tankschwimmer vertauscht habe.? den anscheinend haben die potentiometer der tankschwimmer verschiedene widerstandskurven.□