

# **Touareg geht aus und zeigt Symbol für Bremspedal**

**Beitrag von „minimaxler“ vom 12. November 2017 um 06:42**

Hallo

Mein Touareg 4.2 Automatik geht kurz nach dem Start wieder aus und zeigt dabei das Symbol für das Bremspedal an.

Ich kann damit max.50 Meter fahren und die Drehzahl geht nach unten und das Symbol erscheint.

Was kann da bitte Defekt sein?

Gruß Ingo

---

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 12. November 2017 um 09:02**

Hallo Ingo,  
ich vermute Du hast einen Benziner?

Gruß

Hannes

---

**Beitrag von „minimaxler“ vom 12. November 2017 um 09:04**

Ja das habe ich

---

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 12. November 2017 um 11:51**

Hallo Ingo,

da das Bremspedal nach -Motor aus- erscheint, kann es eigentlich nicht ein Fehlerhinweis auf das Absterben des Motors sein.

Da der Touareg noch kein Autohold oder eine elektronische Parkbremse hat:

Das Symbol weist eigentlich nur darauf hin, dass zum Motorstart die Bremse getreten werden soll.

Ist die Fußfeststellbremse gelöst?

Gruß

Hannes

---

### **Beitrag von „minimaxler“ vom 12. November 2017 um 11:56**

Sorry

Hab mich etwas falsch ausgedrückt.

Das Symbol erscheint obwohl der Motor läuft nach dem Starten.

Ich Starte wie normal, gehe vom Bremspedal und das Symbol erscheint trotzdem.

Dann nach ca. 20 Sekunden geht die Drehzahl runter und der Motor aus

Die Feststellbremse ist angezogen.

---

### **Beitrag von „NNBHamburg“ vom 12. November 2017 um 17:19**

Hallo Minimaxler,

das Aufleuchten des Symbols für "Bremsetreten" ist normal, solange der Wählhebel auf "P" und "N".

Insofern hat das mit dem Ausgehen erstmal nichts zu tun.

Grüße aus dem Norden

Ralph

---

### **Beitrag von „minimaxler“ vom 12. November 2017 um 17:49**

Ja das ist mir schon klar  
nur zeigt er jetzt auch dieses Zeichen an wenn er auf D steht

---

### **Beitrag von „minimaxler“ vom 2. Dezember 2017 um 10:44**

So er läuft wieder.

Defekt war das Kraftstoff Fördermodul.  
Er hat zu wenig Benzin bekommen.

Gruß Ino

---

### **Beitrag von „Sittingbull“ vom 2. Dezember 2017 um 17:53**

[Zitat von minimaxler](#)

Defekt war das Kraftstoff Fördermodul.

Hallo Ingo,

danke für die Rückmeldung 😊👍

Grüße von Stephan 🙏