

# Webasto Standheizung Fehler

**Beitrag von „spike2207“ vom 21. November 2017 um 15:26**

Hallo Touareg-Freunde,

mein Fahrzeug: Touareg 7L Baujahr:12/2007 (Facelift).  
Webasto Standheizung vom Werk aus verbaut.

Dosierpumpe (V54) war defekt und wurde ersetzt.  
jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung im VCDS angezeigt:

01413 - Dosierpumpe (V54)  
007 - Kurzschluss nach Masse

Stecker und Verkabelung an der Dosierpumpe ist in Ordnung.  
Wenn ich die Standheizung starte, fängt alles an zu laufen und es kommt auch Rauch aus dem kleinen Auspuff unter der Fahrertür.  
Dann ist auch wieder Schluss und schaltet sich ab.  
Obiger Fehler wird jedes Mal hinterlegt. Nach dem dritten Mal wird die Standheizung verriegelt und muss wieder entriegelt werden.

Jemand eine Idee wo der Fehler liegt??

Danke im voraus

---

**Beitrag von „mark1“ vom 28. November 2017 um 15:25**

Es sieht aus wie ein Überhitzungsfehler, weil die Pumpe nicht läuft...  
Kann man die Pumpe V54 "laufen" fühlen/hören? Gleiches für die Umwälzpumpe V55?  
Mal ein VCDS-Log gemacht?

Gruss  
Mark

---

**Beitrag von „spike2207“ vom 28. November 2017 um 15:34**

Wenn ich im Steuergerät der Standheizung die Stellglieddiagnose durchlaufen lasse, funktioniert alles.. also ich kann alles hören wie es schaltet und klackert.

---

**Beitrag von „mark1“ vom 28. November 2017 um 23:37**

Zeichne mal ein Log auf und lade es hoch...

Gruss

Mark

---

**Beitrag von „spike2207“ vom 28. November 2017 um 23:40**

Wie wird ein LOG aufgezeichnet?

---

**Beitrag von „mark1“ vom 28. November 2017 um 23:52**

Auf der VCDS Website gibt es das alles schön beschrieben, fang mal mit den unteren beiden Links an:

<https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=10163>

Anbei Beispiel und Handbuch...

Grr: Hochladen geht nicht- schreib mir ne PN mit deiner Mailadresse, sieht dann aus wie unten...

Gruss

Mark

An die Admins: kann man in der neuen Forensoftware bitte etwas grössere Dateien zulassen (Fehlermeldung hiess: max 282 kB erlaubt) ?

plus XLSX-Datei: unerlaubter Dateityp...

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

---

### **Beitrag von „spike2207“ vom 15. Dezember 2017 um 23:36**

Ich hab jetzt die Standheizung ausgebaut.

ich gehe davon aus das es ein Fehler vom Steuergerät ist.

---

### **Beitrag von „Fero“ vom 14. Dezember 2022 um 09:00**

Hey spike 2207 hast du den Fehler gefunden hab genau das gleiche Problem