

# Ausbau Ausgleichsbehälter Servolenkung

**Beitrag von „Nor-Koe“ vom 3. Januar 2018 um 16:18**

Hallo,

Da mein Touareg in letzter Zeit Öl im Ausgleichsbehälter der Servolenkung verliert, habe ich heute bei laufendem Motor un eingeschlagener Lenkung etwas Öl nachgefüllt. Daraufhin bildete sich an der darunterliegenden Verschraubung eine kleine Öllache. In diesem Forum wurde des öfteren von defekten Ausgleichsbehältern gesprochen. Um dies zu Prüfen, muss ich den Behälter ausbauen. Hat dieser irgendwo eine Verschraubung? Wie kann ich den Behälter herausnehmen ohne etwas zu zerstören?

---

**Beitrag von „Jochili“ vom 27. August 2018 um 08:35**

Hallo liebe Forums-Leser,

Da mein Touareg V6 TDI (Bj. 2008) nach 335.000 KM in letzter Zeit Öl im Ausgleichsbehälter der Servolenkung verliert, habe ich heute bei laufendem Motor un eingeschlagener Lenkung etwas Öl nachgefüllt. Daraufhin konnte ich wieder problemlos fahren. Beim ersten Nachschauen bei Tante Go og le habe ich nichts gefunden. Ist die Pumpe oder Röhre das häufigste Problem beim Touareg? 🤖 Viele Grüße Jochen