

Mahlendes Geräusch aus Antriebsstrang

Beitrag von „Max123“ vom 16. Januar 2018 um 22:16

VW Touareg 2, Bj.2012, 4.2 tdi

Hallo zusammen,

folgendes Problemtritt bei meinem T auf: (Laufleistung 118.000 km)

Ein relativ leises,mahlendes Geräusch, (ähnlich, wie bremsen ohne Bremsbelag)insbesondere zu hören, wenn man lastfrei mit ca. 30km/h ein Gefälle hinabfährt.
Geräusch ist permanent vorhanden. Scheint von links zu kommen. Zumindest hört man es auf dem Beifahrersitz kaum bzw. nicht so gut.

Das Geräuschverschwindet sofort, wenn man das Getriebe von D auf N stellt.

Das Geräusch ist nicht Drehzahl aber Geschwindigkeitsabhängig.

Das Geräusch ist unabhängig von der Getriebeöltemperatur oder vom eingelegten Gang.

Öl des Vorderachs-Differentials kontrolliert,- ohne Späne.

Sichtprüfung von unten ohne Befund.

Reifen getauscht ohne Verbesserung.

Getriebe schaltet und läuft ansonsten völlig ohne Probleme.

Der Freundliche konnte es (noch) nicht hören, weil wir auf einer normalen Strasse gefahren sind und nicht die besagte Gefällestrecke.

Weiß jemand, welches Teil im Getriebe defekt sein könnte? Oder ist es evt. gar kein Getriebe Defekt?

Vielen DANK für einen Hinweis! 😊

Liebe Grüße! Max

Beitrag von „Thotti“ vom 17. Januar 2018 um 07:15

Ich habe gleiches Phänomen:

Im Schubetrieb ohne Last ein mahlendes Geräusch "von irgendwo".

Getriebe wurde gespült, keine Späne, daran lag es nicht.

Ich habe das Verteilergetriebe in Verdacht.

Muss aber noch jemnden finden, der sich das mal anschaut.

Eventuell könnte es auch die Kardanwelle sein?

Beitrag von „zimbotom“ vom 17. Januar 2018 um 09:22

Ich hatte diese Geräusche bei meinen beiden Touaregs T1 und T2 auch, beide 3,0 TDI. Beim T1 habe ich das Verteilergetriebe tauschen lassen, leider ohne irgendeine Verbesserung.

Beim T2 hört man es auch, vor allem beim Berg hinab rollen. Verschieden Werkstätten konnten mir nicht helfen.

Beitrag von „basti301“ vom 28. August 2019 um 10:31

Guten Tag Ich habe das Gleich problem Konntet ihr eure probleme lösen??

Beitrag von „Flexer1895“ vom 21. März 2022 um 18:37

Hallo, habe selbiges Geräusch. Konnte es jemand beheben?

Beitrag von „Kristian.p“ vom 7. April 2022 um 08:38

Hallo zusammen,

Ich habe dieses Geräusch bei vortrieb sowohl auch beim abwärts fahren und der Motor bremst

In N nichts oder wenn man die Drehzahl so wählt das kein Druck auf dem Antriebstrang ist ich habe den wandler in Verdacht

Werde mich die Tage mal auf die Bühne begeben und mal horchen

Gebe Bescheid soweit ich näheres in Erfahrung gebracht habe

Ach und es ist nicht immer gleich laut mal mehr mal weniger

Beitrag von „chrisl“ vom 22. September 2022 um 13:43

Habe seit kurzen das selbe leiden bei meinem Touareg...

Das geräusch tritt aber nur unter 30km/h auf und darüber ist absolut nix zu hören !

Hat jetzt schon jemand etwas heraus gefunden diesbezüglich?

Beitrag von „StefanM96“ vom 9. Oktober 2023 um 22:36

Ich habe auch gleiche problem. Touareg 2012 mit TerrainTech. Es passiert nur im zweiten Gang ohne Last, sobald ich Gas gebe, verschwindet es. Hat jemand das Problem gefunden?

Beitrag von „elku191“ vom 10. Oktober 2023 um 09:47

Genau das selbe habe ich auch. Gibt's denn da niemanden, der da aus den alten Posts bereits was weiss?

In N läuft der Wagen ruhig. Sobald man in D schaltet, gibt es ein mahlendes wummern. Fahrerseite lauter und auch zu spüren im Fussraum.

Beifahrerseite spürt man nichts, hört es auch nur leicht.

Beitrag von „juma“ vom 12. Oktober 2023 um 12:43

Servus,

[Zitat von elku191](#)

Genau das selbe habe ich auch. Gibt's denn da niemanden, der da aus den alten Posts bereits was weiss?

In N läuft der Wagen ruhig. Sobald man in D schaltet, gibt es ein mahlendes wummern. Fahrerseite lauter und auch zu spüren im Fussraum.

Beifahrerseite spürt man nichts, hört es auch nur leicht.

gem. deines Profils bewegst du einen 7L, bist hier in diesem thread somit nicht ganz korrekt verortet. Hier geht es um den 7P.

Um dem ein oder anderen Hilfestellung geben zu können, wäre immer gut, was bereits untersucht/gecheckt worden ist und was ausgeschlossen werden kann.

Beitrag von „BennyMeister“ vom 5. April 2024 um 11:17

Das könnte für die Nachwelt potenziell interessant sein:

ich könnte mir vorstellen, dass diese Geräusche von der Kardanwelle kommen. Bin mir aber auch nicht sicher, man könnte es sicher mal probieren die Kardanwelle auszutauschen.

Ich kenn da einen interessanten Hersteller, der sollte sogar Touareg Kardanwellen direkt im Shop haben (die heißen REUSS Gelenkwellen):

[Shop](#)