

Wenn er kalt ist macht er komische Geräusche

Beitrag von „libraxy“ vom 18. Januar 2018 um 12:30

Hallo... Ich bin noch neu hier und hoffe auf Hilfe. Mein Touareg Bj 2007 2.5l macht wenn er kalt ist komische Geräusche. Als würde er Druck vorn aufbauen. Klingt wie ein Pumpen Geräusch. Schwierig zu erklären auch wie ein helles Pfeifen
Danke für die Hilfe

Beitrag von „coala“ vom 19. Januar 2018 um 18:11

Servus,

viel gibt die Beschreibung ja nicht her an Details (evt. mal ein Video mit dem Geräusch einstellen), aber evt. könnte das der Zuheizter sein(?). Ein tikerndes Geräusch, das nach dem Zünden der Flamme in eine Art turbinenartiges Rauschen übergeht. Gut hörbar außerhalb des Fahrzeugs und lokalisiert im Bereich im Bereich unterhalb des Fahrersitzes + am linken Kotflügel.

Grüße
Robert

Beitrag von „max_tirol“ vom 20. Januar 2018 um 15:36

Ich habe das ebenfalls seit ein paar Wochen bei meinem T1 2007. kommt von rechts vorne. Nein - - nicht das Ticken des Zuheizers. Ich hab Luftfahrwerk. Klingt wirklich wie eine Pumpe und hört dann wieder auf. Wo ist eigentlich der Kompressor beim T1?

Beitrag von „coala“ vom 20. Januar 2018 um 16:53

[Zitat von max tirol](#)

[...] Wo ist eigentlich der Kompressor beim T1?

Der sitzt am Unterboden vorne rechts, so in etwa Höhe Beifahrersitz.

Grüße
Robert