

Webasto Telestart T91 Empfänger bei Touareg 7I 2008 wechseln

Beitrag von „david2806“ vom 19. Januar 2018 um 08:12

Hallo Zusammen,

leider ist mein T91 Funkepfänger defekt, sodass die Fernbedienung nicht mehr auf den Empfänger codiert werden kann. Gibt es eine Anleitung oder ähnliches wie man diesen wechselt? Das einzige was ich weiß ist, dass Das Funkmodul wohl im Dachhimmel hinten sitzen soll.

Ich habe schon im Forum gesucht, jedoch nichts genaueres gefunden.

Für jede Hilfe bin ich dankbar.

Grüße
David

Beitrag von „bizkit“ vom 20. Januar 2018 um 20:57

Hallo,

hast Du Standheizung ab Werk verbaut oder hast Du einen aufgerüsteten Zuheizter?

Bei meinem aufgerüsteten Zuheizter befindet sich das T91 Modul hinter der rechten seitlichen Abdeckung am Armaturenbrett. Über den Sicherungen.

Gruß
Marco

Beitrag von „david2806“ vom 20. Januar 2018 um 21:09

Hey. Ab Werk verbaut.

Beitrag von „david2806“ vom 21. Januar 2018 um 15:02

Niemand einen Tip wo sich das Steuergerät / Empfänger T91 beim 7L versteckt?

Beitrag von „bizkit“ vom 21. Januar 2018 um 15:12

Hast Du denn mal links im Armaturenbrett nachgeschaut?

Ich hab grad gesehen das ich zuerst „rechts“ geschrieben hatte. Das Teil ist links verbaut. Fahrerseite

Beitrag von „bamboo1987“ vom 21. Januar 2018 um 15:23

Guck mal da... hatte man schonmal 

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...tmodul&p=293610>

Beitrag von „david2806“ vom 21. Januar 2018 um 18:17

Ja hab ich auch gefunden, jedoch hab ich bereits nach geschaut und auf antrieb nichts gefunden. Ich habe die hintere Leiste zum Dachhimmel gelöst. Das einzige was ich sehen konnte ist die Innenraumbeleuchtung hinten Mitte. Ich habe gehofft jemand hat eine Anleitung parat.

Beitrag von „winnyboo“ vom 6. Februar 2018 um 13:10

Moin

Problem behoben ?

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/23409-webasto-telestart-t91-empf%C3%A4nger-bei-touareg-7l-2008-wechseln/>

Ich habe das gleiche Problem mit dem Empfänger habe mich aber noch nicht ran getraut ist de Empfänger hinten unter dem Himmel ? 🤔

Beitrag von „david2806“ vom 6. Februar 2018 um 13:19

Hey!

Ja das Problem ist behoben und genau das sitzt der Empfänger. Habs ehrlich gesagt machen lassen, da ich nicht wusste in wie weit dieser verbaut ist. 1 Std Arbeit + den gebrauchten Empfänger von ebay. Ich brauchte den T91 TeileNr 1K0963513A. Alles zusammen 90 €.

Beitrag von „winnypoo“ vom 7. Februar 2018 um 08:43

Super

Dann werde ich mich mal dort ran machen.

Und vielleicht auch ein paar Bilder machen.

Danke erst mal.