

Heckstoßfänger-Unterteil lose/großes Spaltmaß beidseitig

Beitrag von „ortenauer“ vom 11. Februar 2018 um 11:04

Schaut Euch mal die Stosstange an ist das normal ??? Die schwarze Hecklippe löst sich

Beitrag von „coala“ vom 11. Februar 2018 um 11:17

Servus,

wir haben zwar die närrische Zeit, aber ein aussagekräftiger Titel und eine vernünftige, für die anderen nachvollziehbare Beschreibung des Problems (am besten mit Foto) kann nie schaden. Ich für meinen Teil kann mir jedenfalls nicht vorstellen, um welches Bauteil es hier eigentlich geht. Und da es sich mutmaßlich um eine Sache dreht, welche die Karosserie betrifft, verschiebe ich das mal vom allgemeinen Bereich ins passende Unterforum.

Grüße
Robert

Beitrag von „ortenauer“ vom 11. Februar 2018 um 11:37

probiere Grad Fotos zu laden

Habe erst gedacht ist jemand dran gefahren aber Nein
Werde mal morgen ins Autohaus fahren habe den Touareg erst seit 04.01.2018

Beitrag von „ortenauer“ vom 11. Februar 2018 um 11:43

Zitat von coala

Servus,

wir haben zwar die närrische Zeit, aber ein aussagekräftiger Titel und eine vernünftige, für die anderen nachvollziehbare Beschreibung des Problems (am besten mit Foto) kann nie schaden. Ich für meinen Teil kann mir jedenfalls nicht vorstellen, um welches Bauteil es hier eigentlich geht. Und da es sich mutmaßlich um eine Sache dreht, welche die Karosserie betrifft, verschiebe ich das mal vom allgemeinen Bereich ins passende Unterforum.

Grüße
Robert

Danke Robert

ich werde in Zukunft besser aufpassen muss noch viel lernen hier.

Gruß Rene

Beitrag von „Thotti“ vom 11. Februar 2018 um 13:32

Habe ich bei meinem auch. Offenbar leiden die Halteclips unter Altersschwäche.
Bin aber aktuell zu faul das zu beheben.

Beitrag von „ortenauer“ vom 11. Februar 2018 um 14:13

Zitat von Thotti

Habe ich bei meinem auch. Offenbar leiden die Halteclips unter Altersschwäche.
Bin aber aktuell zu faul das zu beheben.

Danke für Info

werde es morgen machen lassen auf Garantie

habe ja den Dicken erst 1,5 Monate

Beitrag von „coala“ vom 11. Februar 2018 um 15:11

Servus Rene,

kein Problem - und danke dass du es sportlich siehst 🙌 Habe eben mal bei meinem Fahrzeug nachgesehen, da gibt es diesbezüglich keine Auffälligkeit. Die beiden Einzelteile sitzen fest und das Spaltmaß ist umlaufend gleichmäßig gering. Ich habe allerdings das R-Line Exterieur und da sieht das untere Teil etwas anders aus. Hoffe mal, dass es bei euch "nur" die Clips sind und nicht etwa die Wärme der Auspuffendrohre nach dem Abstellen (evt. im Anschluss an einen DPF-Regenerationszyklus) zu einer dauerhaften Verformung geführt hat. Halt uns bitte auf dem Laufenden, was beim Freundlichen rausgekommen ist.

Danke und Grüße

Robert

[Diffusor 7P RLine MJ2015.jpg](#)

P.S.: Jaaaa ich weiß, er müsste mal wieder gewaschen werden 🙌

Beitrag von „ortenauer“ vom 11. Februar 2018 um 16:23

[Zitat von coala](#)

Servus Rene,

kein Problem - und danke dass du es sportlich siehst 🙌 Habe eben mal bei meinem Fahrzeug nachgesehen, da gibt es diesbezüglich keine Auffälligkeit. Die beiden Einzelteile sitzen fest und das Spaltmaß ist umlaufend gleichmäßig gering. Ich habe allerdings das R-Line Exterieur und da sieht das untere Teil etwas anders aus. Hoffe mal, dass es bei euch "nur" die Clips sind und nicht etwa die Wärme der Auspuffendrohre nach dem Abstellen (evt. im Anschluss an einen DPF-Regenerationszyklus) zu einer dauerhaften Verformung geführt hat. Halt uns bitte auf dem Laufenden, was beim Freundlichen rausgekommen ist.

Danke und Grüße

Robert

[Diffusor 7P RLine MJ2015.jpg](#)

P.S.: Jaaaa ich weiß, er müsste mal wieder gewaschen werden 🙄

Bei unserem ist es nur rechte Seite links ist alles okay , werde Euch auf dem laufenden halten
morgen früh Termin

Beitrag von „ortenauer“ vom 12. Februar 2018 um 11:30

Zitat von Thotti

Habe ich bei meinem auch. Offenbar leiden die Halteclips unter Altersschwäche.
Bin aber aktuell zu faul das zu beheben.

Hallo zusammen Thotti,
hatte recht der halte Clip war nicht recht drin und verbogen wurde vom Freundlichen gleich
freundlich erledigt
Gruß Rene