

# Gruß aus Recklinghausen...direkt wieder ohne Treg :- )

**Beitrag von „robinkrumm“ vom 13. Februar 2018 um 00:09**

Hallo Zusammen,

bin der Robin, hatte vor vier Jahren schon mal einen V10TDI, Bj2003, habe den dann aber aus Angst vor Rep-Kosen verkauft und dann günstige Fahrzeuge weiter gefahren:  
Dodge Ram 2500 , Chevrolet Avalanche, Hummer H2.

Jetzt ist es doch wieder ein Treg geworden:  
2007er Modell , V10TDI, 218 tkm gelaufen .

Witzig und traurig zugleich:

Abgeholt, die Frau schön mit 130 kmh nach Hause fahren lassen, zu Hause getauscht, eine Runde über die Langstraße und direkt drückt er aus dem Kühlwasserrohr zwischen Lüfter und Keilriemen Wasser raus...aber nur unter Last. Im Standgas kommt nichts.

Najaaaa... sind ja nur 180 € alleine das Rohstück, warum auch immer das brechen kann.

Abgesehen davon habe ich derzeit noch zwei Baustellen (mehr wird kommen) :

- Die Reifen vorne sind runter, würde gerne etwas mehr Bodenfreiheit erkaufen, hat jmd 255/70r18 montiert? 265/60r18 geht ja angeblich nur mit Hpherlegung, aber 255/70.... etwas schlanker, eventuell mit kleienr Spurplatte?
- Höherlegung kann man beim Luftfahrwerk SW mäßig oder über geänderte Koppelstangen, kann mir da jmd erklären wie so ein Federbein mit den Sensoren genau aufgebaut ist, also was die Koppelstangen ändern?

----

In weiterer Zukunft steht da noch an:

- Winde vorne
- Dachträger mit Dachzelt
- Unterbodenschutz komplett
- Luftansaugung von der Tieferlegung weg.

---

Kann mir jmd sagen wodurch die Watttiefe beim Treg 1 begrenzt wird?

Also nur durch die Luftansaugung oder gibt es da noch andere Teile die knapp über der 5000mm Grenze liegen?

Besten Gruß auf eine unterhaltsame Zeit

Fotos vom Dicken kommen asap... sieht aktuell hochseriös aus...

Hab gerade nur von meinen letzten beiden Spielzeugen was da 😊

---

### Beitrag von „Sittingbull“ vom 13. Februar 2018 um 07:54

Hallo Robin,

herzlich willkommen hier im Forum - ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du diese Reifengrößen vom TÜV eingetragen bekommst. Wegen dem serienmäßigen LF wirst du wahrscheinlich auch keine Höherlegung am Markt finden. Die Fa. Seikel hat ein tolles Fahrwerk allerdings nur für die Stahlfederung im Programm. Die Watttiefe wird beim Dicken durch die Luftansaugung bestimmt, da lässt sich bestimmt etwas umbauen, wende dich deswegen mal an User *PandA*. Der hat seinen V10 auch irgendwie höher programmiert und größere Räder gefahren: [klick](#) 🤖

Grüße von Stephan 🤖

---

### Beitrag von „coala“ vom 13. Februar 2018 um 08:28

Servus Robin,

andere Koppelstangen gaukeln den Niveausensoren eine zu niedrige oder zu hohe Fahrzeugstandhöhe vor, diese Differenz wird dann entsprechend ausgeregelt und die Bodenfreiheit erhöht oder verringert sich - je nach Länge eben. Sinn macht das vor allem in Richtung Höherlegung wenig, weil du das Fahrzeugniveau ohnehin manuell im Geländeeinsatz (und nur da macht es Sinn...) in zwei Stufen hochfahren kannst. Und höher als im Sondergeländeniveau (= 300 mm Bodenfreiheit) wird das Fahrzeug fahrwerkstechnisch betrachtet niemals werden, denn hier sind bereits die Endanschläge der Federelemente erreicht

und du hoppelst mit Null Negativfederweg staksig durch die Gegend. Nur höhere Reifen bringen da dann noch was obendrauf. Bedenke dabei auch, dass der Fahrkomfort mit wachsender Standhöhe (mehr Druck in den Federbeinen) zunehmend leidet und die Fahrsicherheit auf der Straße auch.

Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „ortenauer“ vom 13. Februar 2018 um 13:39**

Auch ein Welcome aus Offenburg

Gruß Rene

---

### **Beitrag von „Hallertauer“ vom 13. Februar 2018 um 18:15**

Servus Robin,

ein herzliches Willkommen aus dem tiefen Süden ! 😊

Würde mich interessieren was du für deinen T. hingeblättert hast.

Hab mir vor ca. 4 Wochen auch ein 2007 Model V10 TDI zugelegt.

Ist ein KONG mit gerade mal schlappen 130tsd. auf der Uhr, der zudem weder Winter noch Salz in seinem Leben gesehen hat.

Der Vorbesitzer hat ihn auch noch mit Mike Sanders Hohlraumversiegeln lassen.

Scheckheft lückenlos beim Freundlichen ! 🙌

Gruß TOM.

---

### **Beitrag von „robinkrumm“ vom 16. Februar 2018 um 09:59**

[IMG\\_20180215\\_172024.jpg](#)

## Zitat von Sittingbull

Hallo Robin,

herzlich willkommen hier im Forum - ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du diese Reifengrößen vom TÜV eingetragen bekommst. Wegen dem serienmäßigen LF wirst du wahrscheinlich auch keine Höherlegung am Markt finden. Die Fa. Seikel hat ein tolles Fahrwerk allerdings nur für die Stahlfederung im Programm. Die Wattiefe wird beim Dicken durch die Luftansaugung bestimmt, da lässt sich bestimmt etwas umbauen, wende dich deswegen mal an User *Panda*. Der hat seinen V10 auch irgendwie höher programmiert und größere Räder gefahren: [Klick](#) 🤔

Grüße von Stephan 🤔

Guten Morgen Zusammen,

so da bin ich dann auch wieder @ Stephan ...das sieht sexy aus... da werde ich wohl hin müssen.

Auch wenn ich eher Klappdachzelte bevorzuge.

So langsam lernt man das Auto kennen:

- Aus der Mittelkonsole kommen regelmäßig "komische" Geräusche
  - Die Beifahrerseite geht nicht immer über die FB auf...
  - Das Luftfahrwerk in den Extrem-Positionen fährt ruckelig und erreicht Max-Höhe und Ladeniveau nur widerwillig.
  - Im Stand wenn ich eine Fahrstufe drin habe und auf der Bremse stehe, klingt es "knurrig" wie die Automatik arbeitet.
  - Es passen 255/70r18 nicht ohne nennenswertes Schleifen, bin deswegen jetzt auf 265/60r18 gegangen. Die passen mit dem LfW gut.
- Fotos vom Serienreifen hab ich, größere kommen gleich. Sind übrigens Yokohama Geolander bis 210kmh.
- Querlenker haben anscheinend etwas Spiel.

Preis, hab übrigens 8000 € gezahlt.

P.S.: Wie kann ich denn das nachträglich eingefügte Bild der aktuellen Bereifung nach unten verschieben?=  

---

**Beitrag von „robinkrumm“ vom 16. Februar 2018 um 18:28**

Puh...

- Ein Scheinwerfer (Xenon) steuert nicht mehr (nach Zündung an die Positionierung läuft nicht mehr)
- Beifahrertür greift nicht von innen und greift nicht von außen, geht also nicht mehr auf.

Service ist auch fällig... naja.... nach 780 € für den Satz Reifen werde ich ihm das wohl mal gönnen, und dann u.U. auch mal die Standheizung aufwerten lassen