

RNS 850 Wechsler resettet?

Beitrag von „Saftschubse“ vom 27. Februar 2018 um 19:41

Moin´,

habe jetzt meine Wanderdüne auf dem Hof und gleich ein Problem. Der Vorbesitzer wollte noch seine 6 CDs aus dem Wechsler holen. Eine kam raus, jetzt blinkt er nur noch. Reset der Headunit brachte nichts. Gibt es da einen Trick, wie man die raus bekommt? Sicherung ziehen? Aber welche?

Bitte um Hilfe.

MfG

Jens

Beitrag von „Todi“ vom 8. März 2018 um 16:24

[Zitat von Saftschubse](#)

[...]Sicherung ziehen? Aber welche? [...]

Servus Jens,

derT2 hat durch die Vielzahl möglicher Ausstattungskombinationen keine feste Sicherungsbelegung (mehr). Die für dein Fahrzeug gültige Sicherungsbelegung kannst du anhand seiner VIN über Erwin ermitteln (kostenpflichtig). Vielleicht hast du auch einen guten Draht zu einem fähigen Werkstattmeister der dir das ausdrückt.

Gruß

Todi

Edit: ich vermute bei deinem Problem aber eher einen defekten oder eingefrorenen Wechsler (evtl. mit Fön aufwärmen)

Beitrag von „Saftschubse“ vom 8. März 2018 um 20:03

Das hat sich erledigt. am Wochenende ging es auf einmal wieder. Ist übrigens die Sicherung 53 bei meiner Mühle. Sicherungskasten BFS