

Türschloss hinten rechts mit falschem Stecker ?

Beitrag von „Pospo“ vom 15. März 2018 um 20:35

Hallo zusammen,
habe heute mein Türschloss hinten rechts wechseln wollen. Nach dem mühevollen ausbau stellte ich fest, daß das Türschloß das ich ausgebaut hatte einen 9 Pin-stecker benötigt (mein Bestelltes hat aber nur 7 Pin`s). Kann es sein daß es veschiedene Schlösser gibt?. Nach dem ich im Internet nachgeschaut habe, haben die Schlösser vorne 9 Pin`s und hinten 7. Komischerweise hat mein hinteres Schloß auch 9 Pin`s. Kann ich auch ein Schloß von vorne rechts nach hinten rechts einbauen?.

mfg

Pospo

Beitrag von „IR340“ vom 10. Dezember 2022 um 07:16

Ich hatte diese Woche das gleiche Problem. Habe dann beim VW-Händler ein Original Türschloss gekauft, mit der Teile Nr. 3D4-839-016-K. Zumindest autodoc findet unter dieser Nummer nichts 9-poliges, sondern nur Türschlösser mit 7-poligen Anschlüssen.