

## Ein sog. Krachen hinten

**Beitrag von „ortenauer“ vom 7. April 2018 um 14:07**

Hallo zusammen , habe Sommerbereifung auf dem Dicken 19 Zoll. Also nichts besonderes , nur wenn ich über Gullideckel oder über Schlagloch fahre kracht oder scheppert was wie Metall nicht leise.. Der Dicke War auf Hebebühne man sieht nichts wo lose ist oder sonstiges.  
WEIß JEMAND WAS oder hT ein Rat

---

**Beitrag von „Arndt“ vom 7. April 2018 um 15:13**

Das klingt nach dem Abschirmblech an einer der Bremsen.

---

**Beitrag von „ortenauer“ vom 7. April 2018 um 18:23**

[Zitat von Arndt](#)

Das klingt nach dem Abschirmblech an einer der Bremsen.

Danke  
ich / wir haben geschaut sind fest  
Gruß Rene

---

**Beitrag von „Saftschubse“ vom 10. April 2018 um 23:37**

Könnte auch was am Auspuff sein. Loses Gummi oder im Endtopf ein loses Blech? Klopp da mal gegen.

---

**Beitrag von „curio“ vom 11. April 2018 um 09:11**

...das kann man auch auf einem Stoßdämpferprüfstand stationär überprüfen.

Viel Erfolg

Achim

---

**Beitrag von „FloDi“ vom 13. April 2018 um 22:52**

Servus Ortenauer,

Falls Problem noch nicht gelöst, bocke den T doch mal auf, sodass die Räder frei sind und prüfe dann durch Rütteln und Klopfen, ob evtl. eine/die Bremsbolzenschrauben etwas ausgeschlagen sind - hatte genau dieses Klappern nur auf Unebenheiten und Gullis etc. mal beim A6 und bin fast verrückt geworden - selbst der Freundliche fand es vorher nicht...

Schönes Wochenende und Grüße

Florian

---

**Beitrag von „ortenauer“ vom 15. April 2018 um 17:09**

Vielen Dank,

am 23.04. geht der Dicke in Werkstatt und hole ihn erst wieder wenn es gemacht ist sonst bleibt er dort.

Ig

---

**Beitrag von „ortenauer“ vom 25. April 2018 um 18:55**

So war beim Freundlichen, das Kleppern ist wieder weg , es war ein Stein irgendwo an der Achse hinten links. Der Stein ist ca 5x3 cm