

# **Außenspiegel stößt an Scheibenführung an**

**Beitrag von „Coronet“ vom 11. April 2018 um 18:51**

Ich habe meinen T2 Nov/2012 nun seit gut 6 Wochen.

Wenn ich die Seitenspiegel einklappen, dann hält der rechte Spiegel ca. 5 mm, bevor er an der Scheibenführung anstößt. Beim linken

Spiegel ist das nicht so; er fährt so weit ran, dass er erst durch die Scheibenführung angehalten wird. An der Führung der Seitenscheibe

kann man auch erkennen, dass das schon lange so ist.

Gibt es irgendetwas, womit man dieses Anklappen einstellen kann ?

---

**Beitrag von „curio“ vom 12. April 2018 um 09:35**

...ist der Spiegel denn in Betriebsstellung exakt am Spiegelfuß ausgerichtet? In Waschanlagen wird der Spiegel manchmal etwas nach hinten gedrückt, dann stößt er beim einfahren an die Scheibe.

Abhilfe: Spiegel in Betriebsstellung nach vorne Drücken, da gibt es in der korrekten Stellung (exakte Fluchtung mit dem Fuß) eine gut fühlbare Rastung

Wenns das nicht ist, vielleicht mit VCDS schauen, aber da hab ich genau null Ahnung (

Viel Erfolg

Achim

---

**Beitrag von „Coronet“ vom 12. April 2018 um 09:54**

Danke, werd ich versuchen und geb dann Feedback.

---

**Beitrag von „Coronet“ vom 12. April 2018 um 18:20**

Der Spiegel ist bei normaler Betriebsstellung exakt am Spiegelfuß ausgerichtet. Er rastet sauber ein. Wenn er eingefahren ist, dann drückt er aber so stark gegen die Führungsschiene der linken vorderen Scheibe, dass man ihn ohne Gewalt nicht einmal einen Millimeter von dieser Schiene weg bringt.