

## **Luftfahrwerk fährt nach Reifenwechsel, rechts vo.+ hi. nicht mehr ganz ab.**

**Beitrag von „Hallertauer“ vom 3. Mai 2018 um 19:29**

Servus,

woran kann das liegen ? Heute 4 neue Reifen montieren lassen nach der Abholung nun bemerkt, das die rechte Seite vo. + hi. nicht mehr ganz nach unten fährt.

Unterschied zur linken Seite sind ca. 3,5 cm Differenz. Es kommt auch die Warnmeldung im Display STOP FAHRWERKSFEHLER. Ist aber nach einem Neustart wieder verschwunden. Vor dem Reifenwechsel war das Problem nicht vorhanden.

Gruß Hallertauer

---

**Beitrag von „Hulabalu“ vom 3. Mai 2018 um 20:54**

Hallo

Haben die den vergessen zu sperren? Thema Wagenhebermodus?

Gruß Peter

---

**Beitrag von „Hallertauer“ vom 3. Mai 2018 um 21:05**

Nein, haben die nicht ! War sogar bei der Abholung noch aktiv ( Eingeschaltet ).

Habe schon sämtliche Einstellungsmodi durchgespielt, mit immer dem selben Resultat : ca. 3,5 cm Differenz.

Obwohl, ein einziges mal konnte ich den Wagen beidseitig auf annähernt die gleiche höhe bringen.

Nur beim runterfahren bleibt eben die rechte Seite hängen. Links funktioniert es wie es soll.

Ob die beim Reifenwechsel nicht doch " Mist " gebaut haben ?

Gruß Hallertauer

---

## **Beitrag von „Hallertauer“ vom 4. Mai 2018 um 17:30**

Vielen Dank für eure Hilfe.  
Aber das Problem wurde behoben.  
( Systemfehler )