

Leuchtweitenregelung Niveausensor

Beitrag von „dirtracer“ vom 4. Mai 2018 um 15:27

Hallo,

ich habe einen Fehler an meinem Niveausensor vorne links.

Beim entfernen des Steckers fiel mir auf, dass einer der Pins noch im Stecker steckt - Fehlerursache somit erstmal klar.

Daraufhin habe ich das Teil ausgebaut. Teilenummer V7L0616213C

Bei ebay und dergleichen erhalte ich aber nur Angebote für die Teilenummer V7L0616213B, die angeblich an meinem Fahrzeug passen soll. Bevor ich jetzt zweimal kaufe: kann ich diese Teile nehmen?

Grüße,
Stephan

Beitrag von „dirtracer“ vom 4. Mai 2018 um 17:16

Bezugnehmend auf folgende Informationen

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...616213-A-oder-B>

würd ich davon ausgehen, dass in mein Auto *eigentlich* ein Typ A gehört und den schonmal jemand getauscht hat.

Da der Typ C etwa 230 Euro kosten soll (neu) werde ich jetzt erstmal einen günstigen (Typnummern gleichen) kaufen und testen.

Falls es geht, sag ich kurz Bescheid.

Vielleicht hat ja jemand von euch auch nen 2003er Touareg, an dem der Sensor noch *nicht* getauscht worden ist, und kann ein Foto (ziemlich gut zu erreichen) vom Typenschild machen.

Soweit erstmal,

Stephan

Beitrag von „Turbobert“ vom 8. Mai 2018 um 12:08

Moin,

ich muss meine Aussage in dem einem Thread teilweise zurücknehmen. 😏

Bei diesen Sensoren haben sie richtig Mist gemacht und es echt geschafft das man nur die Nummer (Buchstabe) nehmen kann den VW die sagt.

Ich hatte das selbe Problem und musste mir einen teuren kaufen der exakt zu meinem Fahrzeug gehört. Der Unterschied bei mir lag auch in der Anzahl der Pin´s. Die meisten hatten nur drei belegt und meiner vier.

Beitrag von „dirtracer“ vom 8. Mai 2018 um 13:06

Das ist natürlich blöd.

Naja, hab jetzt einen B-Sensor bestellt, sollte heute kommen.

Nachdem ichs getestet hab, meld ich mich nochmal.

Grüße,
Stephan

Beitrag von „dirtracer“ vom 12. Mai 2018 um 15:50

So, als technischen Hintergrund:

Hier ist ein V7L0616213C von einem Touareg 1 Baujahr 2003 3.2 6V mit 220 PS:

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der V7L0616213B, den ich ersatzweise gekauft habe, hat weniger PIN's und trotz ähnlichem Aussehen lässt sich der Stecker nicht vollständig aufstecken.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Da werde ich wohl doch in den teuren Apfel beißen müssen...

Grüße,
Stephan

Beitrag von „dirtracer“ vom 17. Mai 2018 um 00:10

Habe jetzt einen Sensor erhalten, Typnummer V7L0616213E. Nach dem Einstecken und einschalten der Zündung haben sich die Scheinwerfer bewegt, wenn ich den Sensor verstellt habe.

Grundeinstellung durchgeführt, die Tage dann nochmal zum Lichteinstellen in eine Werkstatt, die eine Prüfeinrichtung hat.

Licht funktioniert erstmal soweit. Habe noch die Fehlermeldung "Signal unplausibel (sporadisch)". Solange die aber keine Warnleuchte bringt und die LWR funktioniert, würde ich erstmal damit leben. Jemand anderer Meinung?

Grüße,
Stephan