

Moin

Beitrag von „Diephaus“ vom 23. Juni 2018 um 20:03

Hallo ich habe einen Touareg 3L mit 224 PS Baujahr 2006.

Er macht im Automatikgetriebe Probleme 200 km nach dem Ölwechsel und zwar wenn man beschleunigt und er einen Gang runterschautet dann dreht der Motor ins leere also kein Kraftschluss mehr und nach ca.1 Sekunde knallt der Gang dann voll rein.

Beim hochschalten ist es eher selten aber kommt auch vor.

Hat von euch einer eine Idee woran es liegen kann?

Mit freundlichen Grüßen

Diephaus

Beitrag von „coala“ vom 23. Juni 2018 um 20:26

Servus,

habe das mal hierher verschoben, denn das ist ja doch eher eine Frage als eine Vorstellung 😊
Aber natürlich: Herzlich willkommen bei den TF!

Grüße

Robert