

Ersatzteil Plastik Clips Niveau Sensor

Beitrag von „SpencerX“ vom 25. Juni 2018 um 12:53

Hallo,

bei meinem Touareg 1 ist vorne links vom ZSB 7L0616213 der Plastik-Clips "Befestigung Gestänge Niveausensor an ??? Gussteil Federbeinhalter" - also die Befestigung des bewegliche Teils - gebrochen.

Hat einer eine Idee ?

Ich möchte ungern einen neuen Niveausensor deswegen kaufen oder vergleichbar altes Plastik verbauen. Gibt es dieses Teil vielleicht doch als Ersatzteil?

MFG

Beitrag von „Pojat77“ vom 2. August 2018 um 09:56

Moin,

hast Du ne Lösung gefunden?

Beitrag von „Scotty1“ vom 8. August 2018 um 18:40

Wie stark ist das Teil zerbrochen? Bei mir sind die Stifte abhanden gekommen oder es hielt nicht mehr. (schon vergessen) habe dann eine lange Schraube M4 oder M5 mit Karosseriescheiben genutzt, um dieses schwarze Plastikviereck zu fixieren. Klappt super!

Beitrag von „wolfman“ vom 18. Mai 2020 um 23:08

Bei mir aehnliche Loesung (M4er 50mm Länge), da die Quelle für die Pfennigartikel aus Kunststoff bis dato nicht identifiziert werden konnte (beim Freundlichen nur das Teil mit Sensor

dran für über €200.-)