

iPhone Xs MAX & Telefonschnittstelle Business

Beitrag von „mrcsprll72“ vom 15. Oktober 2018 um 18:18

Hallo TIII-Fahrer(innen),

ich habe seit dem Wechsel zum iPhone Xs MAX richtig Probleme mit der Nutzung der Freisprecheinrichtung:

Gespräche werde kurz nach dem Aufbau von der FSE getrennt (Bluetooth scheint aber noch aktiv zu sein). Gespräch kann dann nur am iPhone fortgesetzt werden.

Es hilft hierbei auch nicht, Bluetooth zu trennen und die Verbindung neu aufzubauen. Lässt sich zig-Mal wiederholen. Vielleicht bei jedem 10. Versuch klappt ein komplettes Gespräch. Danach wieder das gleiche Fehlerbild.

Auf nach Update auf iOS 12.0.1 keine Verbesserung.

Kann die Probleme noch jemand nachvollziehen bzw. bestätigen?

Beste Grüße,
MAP

Beitrag von „Widi007“ vom 5. März 2019 um 15:15

Hallo MAP

Wir teilen uns das gleiche Schicksal. Wollte mal nachfragen, ob du zwischenzeitlich eine Lösung für dein Problem gefunden hast. Mein Garagist ist am Verzweifeln...und ich auch.

Gruss
Widi007

Beitrag von „mrcsprll72“ vom 5. März 2019 um 15:35

Hallo Widi007,

leider keine Neuigkeiten. Man hüllt sich da eher in Schweigen, als in Agilität, dem Kunden im Premiumsegment zu helfen.

Liegt auch definitiv am iPhone, teste derzeit mit einem Nokia 7 Plus - ohne Probleme.

Viele Grüße

MAP

Beitrag von „Widi007“ vom 5. März 2019 um 17:33

Hallo MAP,

es ist wirklich ein Ärgernis. Mit dem T2 klappte die Verbindung zum Iphone XS max bestens. Der T3 macht nun Probleme. Gemäss Volkswagens Mobiltelefon-Komptabilität-Übersicht macht das neue Iphone in der Tat Probleme. LG, Sony und weitere Mobilgeräte listen diese Tücken nicht auf. Stellt sich letztendlich nur die Frage, welche Seite das Problem lösen wird. Apple wohl kaum - und VW?

Schöne Grüße

Widi007

Beitrag von „Zed“ vom 6. März 2019 um 09:12

VW löst keine Probleme, sondern verleugnet sie und verspottet obendrein die zahlende Kundschaft.

Vorstandsmitglied H. Werner hat es vor kurzem auf den Punkt gebracht. [guckst Du](#).

Beitrag von „chrtha“ vom 25. März 2019 um 00:24

Ich fahre seit rund einem Monat einen T3, verwende iPhone X (kein Xs). Was bei meinem T2 davor kein Problem war und in den ersten Wochen mit dem Neuen auch nicht, macht nun Probleme.

Was mir auch aufgefallen ist: Ich verwende CarPlay mit Kabelverbindung zum Teil, nicht immer. Wenn das der Fall war, kommt es bei den unmittelbar nachfolgenden Fahrten zu Problemen.

CT

Beitrag von „Banane3012“ vom 5. Juni 2019 um 19:32

Gleiches Problem....

Konntet ihr es damals lösen?

Beitrag von „Drawsko“ vom 13. November 2019 um 09:00

same here, gibt es inzwischen Lösungen????

Beitrag von „Balrock“ vom 20. November 2019 um 19:52

Ich hatte weder mit dem iPhone X noch mit dem 11Pro Probleme. Allerdings auch die aktuellen update iOs drauf. Aber auch mit 13. -13.2.3 (die aktuellste) keine Probleme mit der FSE über Blauzahn. Vielleicht solltet ihr mal auf die 13 er Version gehen, Apple hat ja eine Probleme mit Bluetooth in diesen Versionen gefixt.