

Sitzheizung schaltet sich nach einigen Minuten automatisch aus... ???

Beitrag von „c21160“ vom 30. Oktober 2018 um 20:50

Hallo Zusammen,
ich habe heute nach dem Sommer zum ersten Mal wieder die Sitzheizung benutzt.
Es wird schnell warm, aber nach wenigen Minuten war die Heizung plötzlich wieder aus und am Schalter hat keine Stufe mehr gebrannt.
Das Spiel habe ich mehrmals wiederholt.
Egal ob Stufe 1, 2 oder 3... da einigen Minuten hat sich die Heizung automatisch abgeschaltet.
Am Beifahrersitz ging es normal.
Ein defekt oder hat jemand eine Idee ?
Gerhard

Beitrag von „Twingoli“ vom 31. Oktober 2018 um 21:58

Servus,
vermutlich ein Bruch in der Heizmatte des Sitzes, zumindest war das bei meinem Dicken so.
Das lässt sich auch auslesen.
Es muss der Sitzbezug gewechselt werden, weil die Heizdrähte da mit integriert sind.
Kosten beim Ledersitze rd. 500,-
VG
Christian

Beitrag von „c21160“ vom 3. November 2018 um 07:54

@ Christian, vielen Dank für die Antwort.

Habe mittlerweile das ganze mal genauer kontrolliert.

Mein Auto stand 3 Wochen still und ist aber sofort angesprungen. Eventuell war dadurch die Batterie nicht mehr 100%ig voll ?

Bei meinem Fahrersitz heizt bei jeder Stufe der Sitz extrem auf (wie bei Stufe 3) und schaltet sich dann wohl wegen Überhitzung nach einigen Minuten aus.

Hatte das schon mal jemand ?

Gerhard

Beitrag von „Bergheimer“ vom 28. August 2021 um 09:20

Guten Morgen,

gleicher Fall, deswegen schreibe ich hier in das alte Thema :

Ungewöhnlich schnelle und starke Aufheizung des Fahrersitzes, automatische Abschaltung nach ca. 2 Minuten.

VCDS wirft als Ergebnis aus :

1 Fehler gefunden:

03312 - Temperaturfühler für Sitzheizung

010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101010

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 81

Kilometerstand: 129554 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2021.06.23

Zeit: 13:12:21

Weiß jemand, ob das Bauteil einzeln zu ersetzen ist oder ob es sich um eine ins Leder eingeschweißte Komponente handelt ?

Denkbar wäre auch, dass das Heizelement defekt ist und der Temperaturfühler nur seinen Dienst als Sicherungsschalter ausführt und dadurch im Fehlerspeicher steht.

Es handelt sich hier um den Fahrersitz, Leder mit Klimatisierung.

VG

didi

Beitrag von „Tv64t2“ vom 11. September 2021 um 18:29

Hallo.. Ich habe das gleiche Problem. Kann man den Fühler selber tauschen?

Beitrag von „steven4.2“ vom 13. September 2021 um 11:16

Hallo zusammen,

scheint sich zu häufen. Gleicher Fehler bei mir.

Gruß

Steven

Beitrag von „akromos“ vom 24. Oktober 2021 um 13:26

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/24079-sitzheizung-schaltet-sich-nach-einigen-minuten-automatisch-aus/>

Hallo Leute,

habe das gleiche Problem:

- Sitzheizung Fahrersitz heizt immer voll auf sobald sie eingeschaltet wird, egal ob ich sie auf Stufe 1, 2 oder 3 betreibe. Regulieren lässt sie sich demnach auch nicht.
- Nach einer gewissen Zeit schaltet die Sitzheizung dann aus. Sowohl spürbar als auch optisch über die 3 roten LED´s am Schalter.

Fehlermeldung It. Carly: Temperaturregeber Fahrersitz (exakte Meldung reiche ich nach)

Ärgerlich ist, dass ich das Problem noch während der Garantiezeit hatte, es mir jedoch nie so wirklich aufgefallen ist. In der Werkstatt war der Wagen aber trotzdem in er Zeit, für die üblichen Intervalle - Glaubt ihr da hätte irgendwann mal ein Serviceberater was gesagt, obwohl das im Fehlerspeicher zu sehen war?

Weiß denn jemand wie der Temperaturregeber ausschaut und wo der zu finden ist?

Danke!

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 28. Oktober 2021 um 07:55

Da sind die Matten in der Sitzfläche irgendwo gebrochen/durchgesehen.

Hatte exat das selbe Problem. Wurde im Zuge der Gebrauchtwagen Garantie behoben.

Es wurden (angeblich) die Heizmatten getauscht.

Beitrag von „Bergheimer“ vom 28. Oktober 2021 um 14:30

Moin,

Heizmatten wurden getauscht, ok.

Welche Sitze hast Du drin ?

- > Stoff ?
- > Leder?
- > Leder mit Klimatisierung?

VG

didi

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 29. Oktober 2021 um 22:38

Hello digi,

sind die normalen Ledersitze ohne Klima.

Beitrag von „Manuel1993“ vom 30. Mai 2022 um 22:59

[Zitat von Bergheimer](#)

Moin,

Heizmatten wurden getauscht, ok.

Welche Sitze hast Du drin ?

- > Stoff ?
- > Leder?
- > Leder mit Klimatisierung?

VG

didi

Alles anzeigen

Servus Didi,

Ich habe leider genau das selbe Problem :-/ funktioniert bei dir die Sitzheizung wieder ? Ig

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/24079-sitzheizung-schaltet-sich-nach-einigen-minuten-automatisch-aus/>

Beitrag von „Bergheimer“ vom 31. Mai 2022 um 08:26

Moin,

leider noch nicht, muss ich mich noch dran geben.

Die Sitzfläche (Leder) muss komplett getauscht werden.

VG

didi

Beitrag von „powermanager“ vom 28. März 2023 um 08:26

Waren es wirklich die Heizdrähte oder war es ein elektronische Problem?

Beitrag von „Camperfreund“ vom 9. Oktober 2024 um 13:55

Hallo in die Runde, ich hatte das selbe Problem.. was ein Wunder. Bei mir waren nur die Kabel gebrochen und nach dem Ausbau der Sitzfläche konnte ich Problemlos die Kabel wieder zusammenlöten und beim Temperaturfühler habe ich auch das Kabel was sich gelöst hatte ebenfalls wieder durch löten verbinden können.

[063F5658-32B0-473A-83DC-829CC8ACB854.jpg](#)[IMG_4909.jpg](#)

Beitrag von „Treg623“ vom 9. Oktober 2024 um 14:17

Hallo Michael,

danke für die Fotos. Ich habe ebenfalls das Problem mit der Sitzheizung und überlege , ob ich das ganze auch Mal auseinanderbauen soll um nachzusehen, ob auch nur Kabel durch sind. Ein

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/24079-sitzheizung-schaltet-sich-nach-einigen-minuten-automatisch-aus/>

neuer Bezug wäre ja, falls überhaupt noch verfügbar, unverschämt teuer.

War es denn viel Aufwand den Bezug wieder am Polster zu befestigen?

Wie hast du das gelöst und kannst du hierzu evtl. ein Werkzeug empfehlen (Polsterklammerzange/Klammern)?

Danke!

Gruß Paul

Beitrag von „Camperfreund“ vom 21. Oktober 2024 um 21:57

Hallo Paul,

ich würde beim nächsten mal wie folgt vorgehen. Sitz ausbauen und dann die Rückenlehne trennen, schwierig ist dabei das Kabel der RL zu lösen. Dann versuchen die Sitzfläche nur im hinteren Bereich zu lösen, vielleicht reicht es um die Kabel neu zu verbinden. Die Verkleidung für die Sitzverstellung entfernen, könnte vorgehen vereinfachen. Für den Bezug braust Du keine Klammern, sind nur geklemmt ohne Werkzeug.

Gruß Michael

Beitrag von „Treg623“ vom 22. Oktober 2024 um 12:27

Hi Michael,

Danke für die Info. Falls ich das Vorhaben umsetze werde ich hier berichten. 👍

Grüße Paul