

Kühlwasser Austritt Am ölkühler

Beitrag von „Mr.T V10“ vom 20. November 2018 um 18:16

Hallo und Hilfe habe folgendes Problem am ölkühler bei mein V10 Bj 04 kommt seit 2tagen kühlwasser aus eine ca 6mm große Bohrung gelaufen warum was kann der Fehler sein