

Beide Sitzheizungen gleichzeitig defekt

Beitrag von „Moorhahn“ vom 25. November 2018 um 19:38

Hallo zusammen,

über Google, Suchfunktion und gesundem Menschenverstand komme ich leider nicht weiter. 😞
Ich hoffe ihr könnt mir helfen:

Seit kurzer Zeit sind in meinem 7L von 2002 die Sitzheizungen **beider** Frontsitze defekt. Dabei handelt es sich um "Cricket"-Sitze mit elektrischer Sitzverstellung ohne Memory-Funktion. Wärmeleistung ist gar nicht vorhanden (gemessen mit Laserthermometer).
Auslöser könnte (muss aber nicht, da ich mir über die zeitliche Abfolge unsicher bin) eine ausgelaufene Flasche Wasser auf dem Fahrersitz sein (kleine Menge, schnell bemerkt).

Schalter in der Mittelkonsole leuchten noch, keine Wärmeleistung auf allen Stufen.
Ich habe alle Sicherungen mit Beschriftung "Sitzheizung" (laut Bordbuch) kontrolliert, jedoch ohne Befund.
Sitzverstellung funktioniert einwandfrei.

Gibt es weitere Sicherungen, die nicht in den beiden Sicherungskästen rechts und links verbaut sind?

Was könnte noch Auslöser sein, dass **beide** Sitze keine funktionierende Sitzheizung haben?

Ich bin für jeden Tipp und Hilfe dankbar! 😊

Grüße
Cedric

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 25. November 2018 um 20:28

Hast du Mal die Steuergeräte ausgelesen?

Beitrag von „Moorhahn“ vom 25. November 2018 um 22:44

[Zitat von fetter-diesel](#)

Hast du Mal die Steuergeräte ausgelesen?

Bisher noch nicht, steht für morgen Abend auf dem Programm.

Ist die Sitzheizung denn dort überhaupt angeschlossen? Welches Steuergerät wäre das?

VG

Beitrag von „Moorhahn“ vom 1. Dezember 2018 um 18:40

So jetzt bin ich endlich mal zum Auslesen gekommen, und siehe da: Es könnte ein ganz guter Tipp gewesen sein:

Ich hatte im Steuergerät **Motorelektronik**:

Zitat

18043 - Datenbus-Antrieb

P1635 - 008 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät - Sporadisch

und im Steuergerät **Zentralelektrik**:

Zitat

01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

neu stehen.

Fehler ließen sich löschen und kamen auch nicht wieder.

Ich werde bei der nächsten Fahrt in den nächsten Tagen die Sitzheizung testen und berichten.

Jemand die obenstehenden Fehler schon einmal gehabt? Was könnte dahinter stehen? Gleich ein defektes J255?

Grüße

Cedric