

Tankeinfüllstutzen Kunststoffteil abgebrochen

Beitrag von „Audi_S_Line“ vom 20. Januar 2019 um 13:44

Hallo zusammen,

an meinem Touareg 2 ist am Tankeinfüllstutzen ein Kreisrundes Teil (Führung für Zapf-/Tankpistole) abgebrochen.

Dieses hat mir über längere Zeit Probleme nun beim einführen der Zapf-/Tankpistole gemacht. Nun ist es zerbrochen u. ich habe die Teile zum grössten Teil mit der Schnabelzange entfernen können aus dem Tankeinfüllstutzen.

2 Teile ca. 10 x 10 und 20 x 10 mm sind mir anscheinend über das Verbindungsrohr Richtung Tank in den Tank gefallen.

Meine Frage:

Wer hatte so etwas schon ?

Können die Teile ernsthaften Schaden anrichten ?

Können Sie von der Kraftstoffpumpe angesaugt werden, oder ist ein Gitter vor Ihrem Ansaugbereich ?

Was würdet ihr tun bzw. mir raten ?

Ich habe leider noch nie eine Kraftstoffpumpe live gesehen, so dass ich weiss wie diese gebaut ist.

Würde mich freuen wenn ich zahlreiche Nachrichten bzw. Erfahrungen zu diesem Thema erhalte.

Vielen Dank schon mal

Beitrag von „coala“ vom 20. Januar 2019 um 14:33

Servus,

Diesel oder Benziner, Baujahr?

Grüße

Robert

Beitrag von „Audi_S_Line“ vom 20. Januar 2019 um 14:37

Diesel 3.0 Liter - Baujahr 2011

Beitrag von „coala“ vom 20. Januar 2019 um 15:01

Servus,

man sieht leider in der Montageanleitung nicht, ob ein Ansaugfilter in der Pumpe verbaut ist. Ich gehe allerdings schwer davon aus ;), ansonsten würde ja jeder größere Partikel im Tank zwangsläufig entsprechende Schäden verursachen.

Grüße
Robert

Beitrag von „Audi_S_Line“ vom 20. Januar 2019 um 15:33

Danke Robert

Hat jemand ein Foto der Ansaugpumpe - wo man sieht ob ein Filter verbaut ist ?

Kann das Kunststoffstück die Ansaugereinheit blockieren u. somit den Dieselauffluss verhindern ?
oder wird "Kreislauf" angesaugt ?