

# **Bordnetzsteuergerät spinnt bei Temperaturen unter 2 Grad**

**Beitrag von „Denis H.“ vom 25. Januar 2019 um 18:24**

Hallo,ich habe folgendes Problem:

Bei Temperaturenunter 2Grad ist kein normaler Start mit dem Dicken möglich .Er startet nur im notprogramm. Und das nur wenn man ein paar Minuten wartet mit Zündung an.

Fehlerauslesen ergab,das keine verbindung zum Bordnetzsteuergerät möglich ist und zum Motorsteuergerät auch nicht. Batterien sind beide neu .

Es handelt sich um einen V 10 tdi Baujahr 2003.

Bei Temperaturen über 2 Grad Keine Probleme!

Wer weiß Rat??

---

**Beitrag von „Handgasaffe“ vom 31. Januar 2019 um 11:05**

Moin Moin

Frage: Verhält sich die MFA dabei auch merkwürdig?

Bzw die Buchstaben der Automatik R,N,D usw?

MfG Carsten.

Ps.: Wie haben ähnliche Probleme bei niedrigen Temperaturen...

---

**Beitrag von „Denis H.“ vom 31. Januar 2019 um 17:28**

Hi,ja alles Gänge orange unterlegt.

---

**Beitrag von „Handgasaffe“ vom 1. Februar 2019 um 09:21**

Moin,  
genau wie bei meinem...  
das geht aber auch einfach so wieder weg...  
leuchtet die Motorleuchte auch?  
Ich habe da einen umfangreichen Bericht reingestellt, bisher ohne Erfolg...  
Ist bei deinem denn schon was probiert worden?  
MfG

---

### **Beitrag von „fetter-diesel“ vom 1. Februar 2019 um 11:20**

Moin  
Mit was wurden denn die Systeme ausgelesen?

---

### **Beitrag von „Handgasaffe“ vom 1. Februar 2019 um 13:34**

#### [Zitat von fetter-diesel](#)

Moin  
Mit was wurden denn die Systeme ausgelesen?

Hi, mit dem Programm, welches sie bei VW verwenden...  
...aber du meintest bestimmt Denis, oder?  
MfG

---

### **Beitrag von „Denis H.“ vom 1. Februar 2019 um 19:30**

Hi,Fehler mit Delphi ausgelesen.  
Spannungsversorgungsrelais habe ich getauscht.  
Da ich auf einen Engpass in der Spannungsversorgung schlieÙe.  
GruÙ Denis

---

**Beitrag von „Denis H.“ vom 1. Februar 2019 um 19:34**

Sorry,ich konnte nicht eher antworten da meine Frau ins Krankenhaus müsste.