

03157 Kommunikationsstörung - Audio nur noch auf rechtem Kanal

Beitrag von „cobo“ vom 29. Januar 2019 um 11:24

Hallo Leute,

vielleicht hat jemand einen Rat wie ich dies beheben kann. Plötzlich (mitten während einer langen Fahrt geschehen) erhalte ich Audio nur noch aus dem Lautsprecher am Beifahrersitz. Egal über welches Medium (Navi, MP3, DAB, ...). Im Radiobetrieb (DAB) wird die Wiedergabe zudem alle zwei bis drei Sekunden kurz unterbrochen.

Das OBDeleven zeigt mir folgende Fehlermeldung:

5F Informationselektronik

Systembeschreibung: H-BNT-EU

Software-Nummer: 7P6035670K

Software-Version: 0934

Hardware-Nummer: 7P6035670

Hardware-Version: H46

Seriennummer: 478L90B7568072

Lange Codierung: 010100050040D9FF7FB83B0E00000003F00401010300000100

Subsysteme:

Systembeschreibung: EUR 2012

Software-Nummer: 8R0060884AH

Software-Version: 1308

Systembeschreibung: DU8 SV Touch

Software-Nummer: 7P6919603

Software-Version: 0045

Hardware-Version: H26

Seriennummer: VWZ8Z9L7800SCY

Systembeschreibung: DU8 SV Touch

Software-Nummer: 7P6919603

Software-Version: 0045

Hardware-Version: H26

Seriennummer: VWZ8Z9L7800SCY

Systembeschreibung: CD-Database

Software-Nummer: 8R0060961

Software-Version: 1886

Fehlercodes:

03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
statisch
Priority: 6

Ist das ein Fall für den 😊 oder gibt es ein paar Dinge die ich selbst prüfen kann?

Danke für alle Hinweise 😊

Beitrag von „Thotti“ vom 29. Januar 2019 um 18:33

Guckst Du hier:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ll=1#post301061>

Beitrag von „cobo“ vom 29. Januar 2019 um 21:24

Zitat von Thotti

Guckst Du hier:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ll=1#post301061>

Hey Thotti,

vielen lieben Dank! Den Thread hatte ich schon gelesen nur ist mir daraus nicht klar geworden wie sich das Problem lösen lässt und ob es wirklich meines ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist wohl durch ein kurzfristiges Problem in der Spannungsversorgung die Programmierung der Bus-Komponenten irgendwie hinüber. Das würde auch erklären warum er zu dem Fehler auch noch behauptet hat die Kommunikation mit dem TV-Tuner (den ich nicht habe) würde nicht funktionieren. Den TV-Tuner Fehler habe ich nach dem Löschen bisher aber dann auch nicht mehr gesehen. Im Green-Menu ist dieser auch nicht aktiv, das habe ich schon geprüft.

Ich konnte leider nirgends eine Dokumentation zu den zu setzenden Bits der Codierung abhängig von den verbauten Teilen finden (sollte es daran liegen). Sonst hätte ich dies abgleichen können. Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass das Green-Menü hier nur die halbe

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/24268-03157-kommunikationsst%C3%B6rung-audio-nur-noch-auf-rechtem-kanal/>

Wahrheit ist, also noch irgendwo anders passende Bits gesetzt sein müssen. Habe mich jetzt auch nicht getraut ohne Dokumentation / Ratschläge von Leuten die sich damit besser auskennen daran zu spielen...

Wie auch immer, so wie es sich in dem Beitrag anhört ist der 😊 dann auch eher selten eine gute Anlaufstelle?

Beitrag von „Thotti“ vom 30. Januar 2019 um 08:08

Im Gateway sind die Adressen "verschoben", daher kommt auch die Meldung zum TV-Tuner. Hatte ich auch, bei mir waren es aber Sonderausstattungen wie Warneinrichtungen (Martinshorn), die gar nicht verbaut sind.

Im Green Menü kannst Du da gar nichts machen.

Das Gateway muss neu aufgesetzt werden, und das kann meinen Erfahrungen nach keine VW-Werkstatt.

Nicht mal WOB konnte helfen, obwohl meiner damals 3 Tage am Server von VW hing.

Ruf bei AS-Diagnose an, die können das und es kostet wirklich nicht die Welt. Und es dauert keine 5 Minuten....