

Rost Im Bereich der Kennzeichenbeleuchtung

Beitrag von „Andy Ommsen“ vom 11. März 2019 um 16:53

Moin zusammen,

bei meinem T-Reg (EZ 2011) musste ich feststellen, dass die Heckklappe um die linke Kennzeichenbeleuchtung anfängt zu rosten 🤔. Von einem Premiumhersteller hätte ich etwas bessere Qualität erwartet. Hat jemand schon Erfahrung mit ähnlichen Problemen (Rostbildung) an seinem Dicken?

Gruß A.

Beitrag von „becker300“ vom 3. Juni 2019 um 01:31

Hallo. Bei meinem Auto rostet es an beiden Beleuchtungen. Habe mich auch gewundert, als ich es vor mittlerweile 2 Jahren gesehen habe.

Bin gerade auf der Suche nach einem 7P. Mich wundert, dass das offenbar immer noch ein Thema ist. Dann werde ich da mal ein Auge drauf werfen.

MfG Boris