

# Steuerkette V6 3,6 L

**Beitrag von „kreuz as“ vom 24. April 2019 um 11:23**

Moin Moin.

Nur für die Statistik.

Mein Touareg steht mit defekter Steuerkette und defektem Antrieb der Ölpumpe in der Werkstatt.

Kostenvoranschlag: 3800 Euro

Laufleistung: 82000 KM

Bj. 2006

Steuerkettenrasseln war beim Anlassen im kalten Zustand, dass eine und andere mal deutlich zu hören.

Im Kostenvoranschlag steht unter andrem drin: TPI 2017548/8 ist zutreffend.

Gruß