

Ölverlust beim R50

Beitrag von „HenryV“ vom 3. Juni 2019 um 21:14

Hallo,
mein R50 aus 2009 verliert oben auf beiden Seiten Öl (siehe Foto).
Hat es mit den Tandempumpen zu tun?

Vielen Dank im Voraus!