

2011er 3.0 V6 TDI Fehlercode P242A

Beitrag von „-marcus-“ vom 9. Juni 2019 um 09:23

Hey,

hatte den Fehler schon mal einer und weiß welcher Sensor das ist?

LG

Marcus

Beitrag von „coala“ vom 9. Juni 2019 um 10:58

Servus Marcus,

vielleicht hilft dir dieses Tool: <https://obdii.pro/de/code/P242A>

Grüße

Robert

Beitrag von „mag357“ vom 9. Juni 2019 um 11:07

Hallo,

sollte der Sensor auf der linken Seite nach dem DPF sein.

Ohne Gewähr!

Gruß Andreas

Beitrag von „-marcus-“ vom 9. Juni 2019 um 22:48

Laut ERWIN ist es der Sensor vor dem DPF. Hab das heute auch mal verifiziert und den Sensor abgesteckt. Kommt dann keine weitere Fehlermeldung.

Beitrag von „-marcus-“ vom 17. Juni 2019 um 12:42

Ich habe den Temperatursensor vor dem DPF ausgetauscht und der Fehler ist weg.

Wagen ist am WE 1.000KM ohne Probleme gelaufen. 😊👍