

Schabendes Geräusch

Beitrag von „jtroendle“ vom 24. Juli 2019 um 17:44

Hallo Tuareg Freunde,

Ich bin nun endlich seit letzter Woche stolzer Besitzer eines 7L EZ 2006.

Das Fahrzeug hatte schon bei der Probefahrt ein schabendes Geräusch von sich gegeben, und trotzdem habe ich Ihn gekauft. 😊

Es hört sich an als ob in regelmässigen Abständen 2 Metallteile aneinander reiben. Das Geräusch ist in allen Fahrlagen ab ca. 20 km/h hörbar.

Falls jemand dazu Ideen hat wie man der Ursache ausfindig machen könnte wäre ich sehr dankbar.

Die defekte Innenmanschette an der vorderen rechten Antriebswelle schliesse ich eher aus.

Viele Grüsse

Jürgen

Beitrag von „coala“ vom 24. Juli 2019 um 17:57

Servus Jürgen,

wie kann man sich das vorstellen? Passiert das alle 5 Minuten, 10 oder x Sekunden, ist es ein regelmäßiges Geräusch, variiert es in Abhängigkeit der Geschwindigkeit, ist es hierzu proportional und passt es zum Beispiel zur Raddrehzahl?

Grüße
Robert

Beitrag von „jtroendle“ vom 24. Juli 2019 um 21:28

Hallo coala,

es ist permanent vorhanden, solange man fährt und wird in abhängig von der Geschwindigkeit auch schneller oder langsamer. Ob das ganze dann identisch mit einer Radumdrehung ist wage ich nicht zu sagen... Der Ton wird auf jeden Fall mit zunehmender Geschwindigkeit auch etwas höher.

Wenn die Bremsbeläge abgefahren wären würde ich sagen das da Scheibe am Metall des Belags reiben würden

Viele Grüße

Jürgen

Beitrag von „juma“ vom 25. Juli 2019 um 06:25

Servus,

[Zitat von jtroendle](#)

[...]

es ist permanent vorhanden, solange man fährt und wird in abhängig von der Geschwindigkeit

auch schneller oder langsamer. [...]

Wenn die Bremsbeläge abgefahren wären würde ich sagen das da Scheibe am Metall des Belags reiben würden

[...]

hast du die Möglichkeit, genau das zu prüfen, indem du das Fahrzeug auf eine Bühne stellst und in "N" oder Leerlauf (je nachdem, ob du einen Automatik oder Handschalter hast) das dann freie Rad drehen kannst? Eventuell bei der Werkstatt deines Vertrauens...

Privatverkauf oder Kauf von Händler? Wenn letzteres, dann Aufforderung zur Mängelabstellung



Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 25. Juli 2019 um 07:45

Hallo ,

? Vorderachse Differenzial Getriebe? , geht meist Richtung schabender Geräusche....

Beitrag von „jtroendle“ vom 26. Juli 2019 um 09:04

Hallo Juma,

ich werde dann mal die Hebeb

Beitrag von „coala“ vom 26. Juli 2019 um 10:15

Servus Jürgen,

bitte klicke beim Anmelden an deinem PC die Checkbox "angemeldet bleiben" an, damit verhinderst du eine automatische, zeitgesteuerte Abmeldung und damit unvollständige Beiträge 😊

Grüße
Robert

Beitrag von „fischerman“ vom 26. Juli 2019 um 11:55

Hallo,

Ich hatte bei meinem 7L Kieselsteine zwischen dem Blech und der Bremsscheibe, vielleicht erstmal der einfachste Ansatzpunkt.

Viele Grüße
Sven

Beitrag von „joki74“ vom 26. Juli 2019 um 21:26

Moin,

sollte es ein kaputtes Lager im Vorderachsgetriebe sein ist das Geräusch recht laut und immer da. Bei mir war es das Lager zur linken Antriebswelle. Feststellen kann man das an Metallspänen im Achsöl. Ich habe dann alle Läger gemacht, weil das Ding nun schon offen auf dem Tisch lag. Auf dem ersten Foto sieht man gut wie die Rollen gefressen haben. Das war bei meinem V8 Benziner von 2004 bei etwa 140.000 km.

Viele Grüße,
Volker

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Beitrag von „jtroendle“ vom 28. Juli 2019 um 01:15

Sodele,

Das Fahrzeug war heute auf der Hebebühne, und ich konnte ganz klar ein Schleifen im Getriebe vor der Hardyscheibe (nennt man das Ding Verteilergetriebebeiß) feststellen, wenn man die hinteren Räder beide zusammen gedreht hat.

Somit ist wohl der Übeltäter erst einmal indentifiziert.

Grüsse

Jürgen

Beitrag von „-Wolle-“ vom 20. März 2024 um 13:57

Hallo zusammen, ich hole diesen alten Beitrag mal aus der Versenkung, da es thematisch ganz gut zu meinem aktuellen Problem passt. Ich habe bei meinem V10 schleifende/schabende Geräusche wenn der Wagen warm ist (ca. ab 20km Fahrstrecke) unter Last im Schiebetrieb und beim Beschleunigen. Bei Teillast verschwindet das Geräusch fast ganz. Die Frequenz des "Schabens" ist bei etwa 30km/h ca. 1x pro Sekunde und es steigert sich proportional zur Geschwindigkeit. Gewechselt haben wir bereits alle Öle zunächst nach Anleitung von VW, das Lager der Kardanwelle und nun noch ein spezielles Öl mit höherer Temperaturstabilität, was aber alles nichts gebracht hat. Die Öle waren zwar dunkel, es gab aber keine Späne. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. VG Andreas